



Seat Alhambra Style

EZ 10/2014 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 160.158km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 34***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Alhambra Style [DE - Van5 2.0 TDI EU5, Style Ecomotive, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN VSSZZZ7NZFV506451	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 160.158km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 146g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	140	Heckklappe	120
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Fahrzeug bei Besichtigung verschmutzt, Schadenserweiterung möglich.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach mit Kühlfach
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Vulcano
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|---|---|
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System |
| • Kühlergrill mit Chromrand | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert |
| • Raucher-Paket | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Start/Stop-Anlage |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Umfeldleuchte in Heckklappe |
| • USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang) | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzlehne vorn rechts umklappbar | • Lendenwirbelstütze verstellbar |
| • Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht | • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz |
| • Doppelklimaanlage (Climatronic) | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent | • Gepäckraum-Paket |
| • iPod-Anschluss | • Metallic-Lackierung |
| • Schiebetüren links/rechts elektr. betätigt und Heckklappe elektr. betätigt | • Seitenairbag hinten |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sitz-Paket 7-Sitzer |
| • Technologie-Paket 3 | • Winter-Paket 1 |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Gepäcknetz | • Einstiegshilfe Easy-Entry |
| • Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert | • SEAT Media-System 3.2 |
| • Rückfahrkamera | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Sitzheizung vorn |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Farbspritzer, schwer zu entfernen



Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Farbspritzer, schwer zu entfernen



Motorhaube (Anderer Schaden): Farbspritzer, schwer zu entfernen



Motorhaube (Anderer Schaden): Farbspritzer, schwer zu entfernen



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Verformung)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)