



Peugeot 2008 Allure

EZ 07/2016 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 108.840km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 09***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 2008 Allure [DE - SUV5 1.2 PureTech 110 EU6, Allure Stop&Start, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF3CUHNZ6GY061807	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 108.840km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 88.000km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 103g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(5 mm)
Kratzer,
Kerben

Vorne rechts


(5 mm)
Kratzer,
Kerben

Hinten links


(6 mm)
Kratzer,
Kerben

Hinten rechts


(6 mm)
Kratzer,
Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	270 	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	210 	Heckklappe	200 
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Zahnriemenwechsel in 07/2023 beziehungsweise Bei 65.000 km,

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Geräusche: Klappern;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Anzeigeeinstrumente mit Hintergrund schwarz	• Audiosystem mit 4 Lautsprecher + Fernbedienung am Lenkrad
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstellbar
• Außenspiegel heizbar	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außentemperaturanzeige	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• City-Paket
• Dachantenne	• Dachreling
• Drehzahlmesser	• Elektr. Bremskraftverteilung
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)	• Fensterheber elektr. vorn, links mit Impulsgeber
• Fensterheber elektr. vorn, rechts mit Impulsgeber	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Frontscheibe wärmeabweisend
• Frontschürze (Edelstahl)	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Getriebe 5-Gang
• Getränkehalter vorn	• Handbremshebelgriff Leder
• Handschuhfach beleuchtet	• Handschuhfach mit Kühlfunktion

- | | |
|--|--|
| • Heckleuchten LED | • Heckscheibe heizbar |
| • Heckschürze (Edelstahl) | • Heckspoiler inkl. Abweiser (Heckklappe) |
| • Instrumentenanzeige mit Punktematrix (groß) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Kartentasche an Vordersitze |
| • Klimaautomatik, getrennt regelbar
Fahrer-/Beifahrerseite | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Kopfstützen vorn verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Mobile Online Dienste Mirror Screen |
| • Modellpflege | • Motor 1,2 Ltr. - 81 kW 12V e-THP / PureTech |
| • Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay | • Nebelscheinwerfer inkl. Kurvenlicht statisch |
| • Radstand 2538 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schaltpunktanzeige | • Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten |
| • Servolenkung elektrisch | • Sicht-Paket |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Türgriffe innen verchromt |
| • Verglasung getönt | • Warnanlage für Sicherheitsgurte |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zierleisten Kühlergrill (Chrom) |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Einparkhilfe hinten |
| • Fensterheber elektrisch hinten, sequentiell, mit
Einklemmschutz | • Antischlupfregelung (ASR) |
| • Klimaautomatik | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • USB-Schnittstelle |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Original Fahrzeug Farbe: BLANC NACRE |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Grip-Control | • Navigationssystem Plus |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Sonderlackierung Perlmutt-Weiß Metallic |
| • Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für
Lokalisierung Fahrzeug) | • Dachhimmel mit LED-Beleuchtung |
| • Heckscheibe abgedunkelt | • Innenleuchten LED |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









WARTUNGSNACHWEIS

Datum: <u>5.1.8. 2017</u> km: <u>25736</u> Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐ AUTOHAUS STEPHAN KADEN GMBH PEUGEOT VERTRAGSPARTNER <i>Finanztempo</i> www.peugeot.com Freiburger Str. 41 • 09618 Brand-Erbisdorf Tel. +49 (0)37322 330-0 • Fax +49 (0)37322 330-12 www.auto-kaden.de Nächste Wartung* bei <u>64700</u> km bzw. am <u>8.12.2020</u>	Datum: <u>15.01.2020</u> km: <u>41611</u> Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐ AUTOHAUS STEPHAN KADEN GMBH PEUGEOT VERTRAGSPARTNER <i>Finanztempo</i> www.peugeot.com Freiburger Str. 41 • 09618 Brand-Erbisdorf Tel. +49 (0)37322 330-0 • Fax +49 (0)37322 330-12 www.auto-kaden.de Nächste Wartung* bei <u>66600</u> km bzw. am <u>7.12.21</u>
Datum: <u>05.10.2021</u> km: <u>45687</u> Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐ AUTOHAUS STEPHAN KADEN GMBH PEUGEOT VERTRAGSPARTNER <i>Finanztempo</i> www.peugeot.com Freiburger Str. 41 • 09618 Brand-Erbisdorf Tel. +49 (0)37322 330-0 • Fax +49 (0)37322 330-12 www.auto-kaden.de Nächste Wartung* bei <u>70200</u> km bzw. am <u>05/2022</u>	Datum: <u>8.6.22</u> km: <u>53258</u> Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐ AUTOHAUS STEPHAN KADEN GMBH PEUGEOT VERTRAGSPARTNER <i>Finanztempo</i> www.peugeot.com Freiburger Str. 41 • 09618 Brand-Erbisdorf Tel. +49 (0)37322 330-0 • Fax +49 (0)37322 330-12 www.auto-kaden.de Nächste Wartung* bei <u>80300</u> km bzw. am <u>6/23</u>

*regelmäßiges Wartungskontrollbeachten

WARTUNGSNACHWEIS

Die folgenden Seiten werden mit dem
Stempel einer Kfz-Fachwerkstatt
ausgefüllt, die die Wartung Ihres PEUGEOT
durchführt.

Wir empfehlen Ihnen, alle Rechnungen,
Checklisten über durchgeführten Arbeiten
und Unterlagen in Zusammenhang mit den
Wartungsarbeiten an Ihrem Fahrzeug
aufzubewahren.

Die regelmäßigen Wartungen sind verbindlich,
damit die Bedingungen der Hersteller-
garantie erfüllt werden.

Bei der folgenden Fahrt (Datum,
Kilometerstand, nächste Wartung, usw.)
entsprechend den Betriebsbedingungen Ihres
Fahrzeugs von der Kfz-Fachwerkstatt Ihrer
Wahl.

Beim Weiterverkauf des Fahrzeugs müssen
alle Bordpapiere für das Fahrzeug an den
neuen Besitzer übergeben werden.

Datum: <u>28.10.2018</u> km: <u>34128</u> Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐ AUTOHAUS STEPHAN KADEN GMBH PEUGEOT VERTRAGSPARTNER <i>Finanztempo</i> www.peugeot.com Freiburger Str. 41 • 09618 Brand-Erbisdorf Tel. +49 (0)37322 330-0 • Fax +49 (0)37322 330-12 www.auto-kaden.de Nächste Wartung* bei <u>36000</u> km bzw. am <u>1.02.2019</u>	Datum: <u>06.10.2018</u> km: <u>35995</u> Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐ AUTOHAUS STEPHAN KADEN GMBH PEUGEOT VERTRAGSPARTNER <i>Finanztempo</i> www.peugeot.com Freiburger Str. 41 • 09618 Brand-Erbisdorf Tel. +49 (0)37322 330-0 • Fax +49 (0)37322 330-12 www.auto-kaden.de Nächste Wartung* bei <u>60900</u> km bzw. am <u>1.08.2019</u>
---	---

*regelmäßiges Wartungskontrollbeachten



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)