



Ford C-MAX Titanium

EZ 06/2013 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 165.252km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 16***

Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung C-MAX Titanium [DE - Van5 1.0 EcoBoost EU5, Titanium Start/Stopp, 2012 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WF0JXXWPBJDB52345	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 165.252km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 51l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	135	Heckklappe	130
Dach	145		



Technischer Zustand

Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Schalt- / Automatikgetriebe	Gänge nur schwer einlegbar;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Einstiegschienen vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Mittelkonsole Premium
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektrisch
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT

- | | |
|--|---|
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung |
| • Original Fahrzeug Farbe: DARK MICASTONE | • Power KeyFree-Startfunktion |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor | • Zierleisten verchromt |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • 9 Lautsprecher | • AUX-IN-Anschluss |
| • Audio-Navigationssystem Sony | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bi-Xenon-Scheinwerfer |
| • Bodenleuchte im Außenspiegel | • Business-Paket 2 |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) | • Frontscheibe heizbar |
| • Metallic-Lackierung | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Raucher-Paket | • Rückfahrkamera |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • Titanium X-Paket 2 | • USB-Anschluss |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrertür (Ausgeblichen/Matt)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Kleberest



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Delle, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Delle, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung)