



Ford Kuga Plug-In Hybrid ST-Line

EZ 12/2022 | Geländewagen | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe | 135.112km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Kuga Plug-In Hybrid ST-Line [DE - SUV5 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid PHEV EU6d, ST-Line, 2020 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	FIN WF0FXXWPMHNR66685	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 135.112km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 152 PS (112 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.488 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 2	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2022	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 29g/km (WLTP) 31g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 1.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	95	Heckklappe	105
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Body-Styling-Paket
- Dachhimmel Stoff, dunkel
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Eco-Anzeige für verbrauchoptimiertes Fahren (EcoCoach)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Fußmatten ST-Design
- Getriebe Automatik stufenlos - ECVT
- 6 Lautsprecher
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektromotor 97 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- FordPass Connect inkl. eCall
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn

- | | |
|--|---|
| • Heckleuchten LED | • Hybrid 165 kW (Motor 2,5 Ltr. - 112 kW) |
| • Induktionsladeschale für mobile Endgeräte | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Intelligent Protection System (IPS) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • KeyFree-System |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar |
| • Kühlergrill schwarz | • Lackierung Blazer-Blau uni |
| • Ladekabel mit Schukostecker | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Lenkrad (Sport/Leder, ST) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß |
| • Mittelkonsole mit Armlehne | • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) |
| • Nebelscheinwerfer LED | • Original Fahrzeug Farbe: AGATE BLACK |
| • Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Power KeyFree-Startfunktion | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Radstand 2710 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt |
| • Rücksitzlehne klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium | • Scheibenrahmen schwarz |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer LED |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschweller Wagenfarbe | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links verstellbar (8-fach) | • Sitz vorn rechts verstellbar (8-fach) |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Spezialausführung 2 |
| • Sport-Fahrwerk | • Sportsitze |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle | • Stoßfänger Sport-Ausführung |
| • USB-Anschluss | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |




Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion | • Allwetter-/ Ganzjahresreifen |
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) | • Anhängerkupplung Vorbereitung |
| • Fahrassistenz-Paket | • Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA) |
| • Fahrassistenz-System: Fahrspur-Pilot | • Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion |
| • Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent (Notbremsassistent) | • Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion |
| • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion | • Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent |


• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent Plus, Ein- und Auspark-Funktion und teilautomatisierter Fahrzeugführung	• Frontkamera mit Split View
• Frontscheibe heizbar	• Lenkrad heizbar
• Rückfahrkamera mit Split View	• Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten (Door Edge Protector)
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Winter-Paket


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











06.12.2022	8566	BTM00020	2	1	112/5500	200
M1	AF		4626	1882		
WF0FXXWP/MHNR66685	0		1690	1844		
FORD						
DFK			100			
BGDAIFX			2320	2320		
5660ANASIAS			1210	1135		
			1210	1135		
			73	3750	67	
KUGA			1500	750		
FORD (D)			225/60 R18 100H			
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL			225/60 R18 100H			
MEHRZWECKFAHRZEUG						
715/2007*2018/1832AP			SCHWARZ			
EURO.6/E EXT.AUFL.			213*2007/46*2188*13			
0.1:1700 BIS 8% STEIG.			26.08.2022			
9025	36AP	2488				
0.1:1700 BIS 8% STEIG.						
4020 BIS 8% STEIG.						

Technische Daten

06.12.2022

durch i-MiE abgemeldet am 15. Juli 2025

Kreis Kreis im Landkreis

ZBI 280168352



Technische Daten

06.12.2022

durch i-MiE abgemeldet am 15. Juli 2025

Kreis Kreis im Landkreis

ZBI 280168352

Technische Daten

06.12.2022

durch i-MiE abgemeldet am 15. Juli 2025

Kreis Kreis im Landkreis

ZBI 280168352

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)