



## Mercedes-Benz S 560 e L

EZ 12/2019 | Limousine | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |  
Automatikgetriebe | 162.741km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 18\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 12.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                               |                                                                        |                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Hersteller<br>Mercedes-Benz                          | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>S 560 e L [DE - Lim4 S 560 e EU6d-T, lang, (Facelift) 2018 - 2020] |                                                                        |                                                     |
| Kategorie<br>Limousine                               | FIN<br>W1K2221731A529430                                                                      | Kennzeichen<br>-                                                       | Laufleistung laut Tacho<br>162.741km                |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Leder                                                                              | Leistung<br>367 PS (270 KW)                                            | Kraftstoff<br>Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Nein                                                                           | Scheckheftgepflegt<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten |                                                     |
| Hubraum<br>2.996 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                        | Letzter Service<br>141.424km                                           | Letzter Service am<br>06/2026                       |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d-Temp                      | Sitze<br>5                                                                                    | Türen<br>4/5                                                           | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe                   |
| EZ<br>12/2019                                        | Farbe<br>Schwarz                                                                              | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>Unbekannt                           |                                                     |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                               | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                              |                                                     |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                               | CO2-Emissionen<br>57g/km (NEFZ)                                        | Kraftstoffverbrauch<br>2.5l/100km (NEFZ)            |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 210  | Beifahrertür             | 70                                                                                        |
| Kotflügel vorne links   | 60                                                                                      | Kotflügel vorne rechts   | 100                                                                                       |
| Türe hinten links       | 60                                                                                      | Türe hinten rechts       | 60                                                                                        |
| Seitenteil hinten links | 230  | Seitenteil hinten rechts | 150  |
| Motorhaube              | 70                                                                                      | Heckklappe               | 70                                                                                        |
| Dach                    | 60                                                                                      |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Bremsanlage | Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten;               |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten;               |



## Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Büروفunktion im Fahrzeug
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fernschließung Heckdeckel
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Hybrid 350 kW (Motor 3,0 Ltr. - 270 kW)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor 85 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Feststellbremse elektrisch
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Hybrid
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-System: Remote Online
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

|                                                       |                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| • Karosserie: 4-türig                                 | • Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)                                |
| • Komfort-Kopfstützen vorn (Easy Adjust)              | • Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect           |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag)                      | • Ladekabel mit Schukostecker                                          |
| • Lenkrad (Leder Nappa)                               | • Lenkrad mit Multifunktion                                            |
| • Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar             | • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) |
| • Memory-Paket                                        | • Mercedes-Benz Notrufsystem                                           |
| • Modellpflege mit Code                               | • Multibeam LED                                                        |
| • Original Fahrzeug Farbe: BLAUANTHRAZIT              | • PRE-SAFE-System Impuls Seite                                         |
| • Reifendruck-Kontrollsystem                          | • Reiserechner                                                         |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP           | • Scheibenwischer mit Regensensor                                      |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn                         | • Servoschliessung für Türen und Heckklappe / Heckdeckel               |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder                       | • Sitzheizung hinten                                                   |
| • Smartphone integriert                               | • Start/Stop-Anlage                                                    |
| • Steckdose (12V-Anschluß)                            | • Steckdose (12V-Anschluß) im Fond                                     |
| • Surround-System Burmester                           | • Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)                               |
| • Verbundglas wärmedämmend und infrarot-reflektierend | • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond              |
| • Wegfahrsperre                                       | • Zeituhr (Analog)                                                     |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung               |                                                                        |



## Sonderausstattung

|                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| • Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent | • Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt            |
| • Ambiente-Beleuchtung (erweiterter Umfang)               | • Ausstiegsleuchten mit LED-Projektor Mercedesstern                        |
| • Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent            | • DAB-Tuner (Radioempfang digital)                                         |
| • Fahrassistentz-Paket                                    | • Fahrassistentz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent |
| • Fahrassistentz-System: aktiver Park-Assistent           | • Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent                        |
| • Fernschließung Heckdeckel                               | • Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)    |
| • Innenausstattung: Holz Pappel                           | • Kamerasystem 360 Grad                                                    |
| • Keyless-Go-Paket                                        | • Ladekabel mit Industriestecker                                           |
| • Ladekabel mit Schukostecker (8,0 m)                     | • Lenkrad heizbar                                                          |
| • Metallic-Lackierung                                     | • PRE-SAFE-System Plus                                                     |
| • Park-Paket mit 360° Kamera                              | • Scheibenwaschanlage beheizt                                              |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt       | • Sitzheizung Plus vorn                                                    |
| • Sitzheizung hinten                                      | • Sitzheizung vorn                                                         |
| • Wärme-Komfort-Paket                                     |                                                                            |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos









DEKRA  
Hochvoltbatterie - Read Out  
für Elektro-Fahrzeuge

**DEKRA**

**Hochvoltbatterie - Read Out**

19.07.2020 10:55 Uhr

**Informationen zum Fahrzeug**

|                           |                              |                     |            |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|------------|
| Modell                    | Mercedes-Benz                | Fahrzeugtyp         | LEB 40 300 |
| Werk                      | 9 884 222 11 100 100 100 100 | Nettoleistung       | 155 kW     |
| Fahrzeugkennzeichen (PKT) | W1K2221731A529430            | Strom aus Erzeugung | 27.2.2020  |
|                           |                              | Ladefähigkeit       | 3200.0 km  |

**Informationen aus dem Fahrzeug\***

|                              |          |                         |         |
|------------------------------|----------|-------------------------|---------|
| Ladestrom (A/C)              | 55 A     | Maximale Zelltemperatur | 33.0 °C |
| Spannung                     | 374.14 V | Maximale Zelltemperatur | 33.0 °C |
| Maximale Zelltemperatur      | 37.0 °C  | State of Charge (SOC)   | 1%      |
| Maximale Zelltemperatur      | 37.0 °C  | State of Charge (SOC)   | 1%      |
| 100,17 Packung in Neuzustand | 42 km    | 100,17 Packung abdruck  | 39 km   |

**Read Out Ergebnis**

82 %

Informationen: 1.1.2020  
\*Werte können sich ändern

CABA

1/2





|                                                           |      |           |                           |      |          |      |
|-----------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------|------|----------|------|
| 17.12.2019                                                | 2222 | AOE000162 | 2                         | 1    | 270/6000 | 250  |
| M1                                                        | AA   |           | 5302                      |      | 1914     |      |
| W1K2221731A529430                                         |      |           | 1501                      |      | 2225     |      |
| MERCEDES-BENZ                                             |      |           |                           | 85   |          | 2825 |
| 221                                                       |      |           | 185                       | 2825 |          | 2825 |
| P15LT0                                                    |      |           | 1325                      | 1560 |          | -    |
| CZAC050A                                                  |      |           | 1325                      | 1560 |          | -    |
|                                                           |      |           | 69                        | 3750 |          | 70   |
|                                                           |      |           | 2100                      | 750  | 5        | -    |
| S 560 E                                                   |      |           | 245/45R19 102Y XL         |      |          |      |
| MERCEDES-BENZ                                             |      |           | 275/40R19 101Y            |      |          |      |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.                                   |      |           |                           |      |          |      |
| Limousine                                                 |      |           | Blau                      |      | 5        |      |
| 715/2007*2018/1832DG                                      |      |           | e1*2001/116*0335*44       |      |          |      |
| EURO6:WLTP-DG:P/Cl; M, N1 I                               |      |           | 19.09.2019                | A    | HS371393 |      |
| Hybr.B/E ext.lauf.                                        |      |           | ausgestellt am 17.10.2025 |      |          |      |
| 0025                                                      | 38DG | 2996      |                           |      |          |      |
| P.4: 5500-6000* Batteriekapazität: 13.5kWh* zu o.l.m.abne |      |           |                           |      |          |      |
| hmb.Anhängerkupplung Herst.GDW, Typ:2092T60,Prüfz.:55     |      |           |                           |      |          |      |
| R-011243,D:12KN**Betriebslaubnis Nr. 001496 vom 17.       |      |           |                           |      |          |      |
| 10.2025***                                                |      |           |                           |      |          |      |



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)