CarOnSale

BMW 520 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



07/2014	250.105km	LEISTUNG 184 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 520 d [DE - Lim4 520 d EU6, DPF, (Facelift) 2013 - 2014]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA5C31080D950139	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 250.105km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 232.755km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2014	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Felgen angefahren

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	75 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	75 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Aktive Kopfstützen
- Blinkleuchten LED
- Drehzahlmesser
- Fußmatten Velours
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Multifunktionsarmlehne im Fond
- Parkbremse elektrisch
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Multifunktion für Lenkrad
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Kopf-Airbag-System hinten
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Aktive Motorhaube
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Bremsleuchte
- Getränkehalter vorn und hinten
- Modellpflege
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Kopf-Airbag-System vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Außentemperaturanzeige
- Check-Control-System
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Karosserie: 4-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Mittelarmlehne vorn
- Bordcomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifenpannen-Anzeige
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung Servotronic

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Skisack
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Sprachbediensystem
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- HiFi-Lautsprechersystem
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Sportsitze vorn
- Control-Display mit Farbmonitor (9,2 Zoll)
- Service-System: Concierge Services
- Alarmanlage
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Sicherheitssystem Active Protection
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Raucher-Paket
- Service-System: Remote Services
- Sonnenschutzrollo Heckscheibe elektr. und Seitenscheiben mech.
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem Professional
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Nebelscheinwerfer LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale

CarOnSale


BRIDGESTONE


Service Historie
14:33
WDR 5
OK Datum: 24.11.2025 Service: 26636 BMW
Kilometer: 232755 km
OK Datum: 03.06.2025 Service: 26636 BMW
Kilometer: 223964 km
OK Datum: 26.06.2024 Service: 26636 BMW
Kilometer: 207025 km
OK Datum: 13.06.2023 Service: 26636 BMW
Kilometer: 190908 km

Service Historie
14:33
WDR 5
Kilometer: 190908 km
OK Datum: 22.09.2022 Service: 26636 BMW
Kilometer: 179151 km
OK Datum: 02.06.2021 Service: 26636 BMW
Kilometer: 154386 km
OK Datum: 15.04.2021 Service: 26636 BMW
Kilometer: 151991 km
OK Datum: 13.05.2020 Service: 26636 BMW

Service Historie
14:33
WDR 5
Kilometer: 139612 km
OK Datum: 12.08.2019 Service: 26636 BMW
Kilometer: 125252 km
OK Datum: 12.06.2019 Service: 26636 BMW
Kilometer: 120763 km
OK Datum: 22.11.2018 Service: 26636 BMW
Kilometer: 109287 km
OK Datum: 28.09.2017 Service: 26636 BMW

Service Historie
14:33
WDR 5
OK Datum: 22.11.2018 Service: 26636 BMW
Kilometer: 109287 km
OK Datum: 28.09.2017 Service: 26636 BMW
Kilometer: 83636 km
OK Datum: 13.06.2017 Service: 26636 BMW
Kilometer: 74816 km
OK Datum: 04.08.2016 Service: 26636 BMW
Kilometer: 56981 km

NAVIGATION, ENTERTAINMENT KOMMUNIKATIO


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)