



Renault Clio Limited

EZ 01/2018 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 153.286km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 01.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Clio Limited [DE - Kb5 0.9 TCe 90 eco ² EU6, Limited ENERGY, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN VF17RB20A59157121	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 153.286km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 898 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 105g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	205 	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	165 
Motorhaube	155	Heckklappe	170 
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Lüftung funktioniert nur auf der größten Stufe; Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio R&GO (Bluetooth)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Klimaanlage
- Komfort-Paket
- Kühlergrill verchromt
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel schwarz
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterzierleisten verchromt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Handylvorrüstung mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Heckzierleiste Chrom
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Koffer-/Laderaumboden doppelt
- Kopfstützen verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar

• Leseleuchte Beifahrerseite	• Leseleuchte vorn
• Look-Paket Chrom (außen)	• Look-Paket Grau (innen)
• Modellpflege	• Modularitäts-Paket
• Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE Energy	• R&GO-Paket
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts umklappbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Start/Stop-Anlage
• Stau-/Ablagefach im Laderaumboden	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Style-Paket	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
• Untersteuerungskontrolle (USC)	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











29.01.18	M 3333	M BA7001709	2	01	66	/5000	182
M1	AC		4267				1732
VF17RB20A59157121			1446-1475				1163
RENAULT					60		
R			105		1639		1639
7RB2			850		893		
7RB20A			850		893		
			78		3750		73
CLIO			1200		580		5
RENAULT (F)			185/65 R15 (BB)T				
Fz.z. Pers. bef. b. 8 Spl.			185/65 R15 (BB)T				
Kombilimousine							
715/2007*2016/646W/EG			GRAU/GRU		7/7		
EUR05:WPI/CI; M. M1			82*2001/116*0327*83				
Benzin			20.07.17		K	EWG55422	
0001		35W0			898		
ww.AHK lt. EGQ*techn.zul. Ges-Masse d. Zugkombination:							
2539kg*							



Abbildung der Querschnittstalle der Kfz-

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Verformung)



Motorhaube (Verformung)



Motorhaube (Verformung)



Fahrtür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)