



Mercedes-Benz GLC 220 d 4Matic

EZ 02/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 114.353km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 53***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung GLC 220 d 4Matic [AT - SUV5 GLC 220 d EU6, 4Matic Exclusive, 2015 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN WDC2539051F054375	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 114.353km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 67.349km	Letzter Service am 05/2023
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)				2. Satz			
Reifentyp: Sommerreifen				Reifentyp: Winterreifen			
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)				Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)			
Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(7 mm)	(7 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)
Kratzer		Kratzer, Kerben		Reifenschäden: Felgen sind beschädigt, siehe Foto.			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	280 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	220 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	1000 
Motorhaube	270 	Heckklappe	130
Dach	170 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armauflege vorn mit Fach
- Außenspiegel asphärisch, links
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Exclusive
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Exclusive Interieur
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcksicherungsnetz
- Getränkehalter vorn

- | | |
|---|---|
| • Getränkehalter vorn (doppelt) | • Heckleuchten LED |
| • Infotainment-System: Mercedes me connect | • Infotainment-System: Remote Online |
| • Innenausstattung: Holz Linde | • Innenausstattung: Zierteile Aluminium |
| • Innenhimmel Stoff | • Innenraumlicht-Paket |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik (Thematic 2-Zonen) | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Komfort-Fahrwerk (Agility Control) | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) |
| • Kühlergrill mit Stern-Design | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Mercedes-Benz Notrufsystem |
| • Mittelarmlehne hinten mit Fach | • Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT |
| • Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER | • Radstand 2873 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reiserechner |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Tempomat |
| • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay) | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Dachreling (Aluminium) |
| • Fahrassistent-System: Fernlichtassistent Adaptive plus | • Fahrassistent-System: aktiver Park-Assistent |
| • Feuerlöscher | • Gepäckraumabdeckung / Rollo |
| • Metallic-Lackierung | • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot |
| • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) | • Reifen-Reparaturset (Tirefit) |
| • Sitzheizung vorn | • Spiegel-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)