



## BMW 318 i

EZ 09/2009 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 192.605km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 76\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>BMW                                    | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>318 i [DE - Lim4 318 i EU5, (Facelift) 2008 - 2012] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Limousine                               | FIN<br>WBAPF51010A428515                                                       | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>192.605km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                               | Leistung<br>143 PS (105 KW)                 | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                              | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>1.995 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                         | Letzter Service<br>33.829km                 | Letzter Service am<br>04/2011            |
| Emissionsklasse<br>Euro 5a                           | Sitze<br>5                                                                     | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>09/2009                                        | Farbe<br>Silber                                                                | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                  | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                | CO2-Emissionen<br>146g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>6.3l/100km (NEFZ) |



# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(2 mm)

vehicle.damage-label.porous

Vorne rechts



(2 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten links



(3 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten rechts



(3 mm)

vehicle.damage-label.porous



## Lackwerte



 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 110                      | Beifahrertür             | 110                      |
| Kotflügel vorne links   | 110                      | Kotflügel vorne rechts   | 115                      |
| Türe hinten links       | 105                      | Türe hinten rechts       | 95                       |
| Seitenteil hinten links | 110                      | Seitenteil hinten rechts | 145                      |
| Motorhaube              | 100                      | Heckklappe               | 145                      |
| Dach                    | 230                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

### Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW 16V
- Nebelscheinwerfer
- Reifenpannen-Anzeige
- Aktive Kopfstützen
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Modellpflege
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn

- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Vertex
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashesensor
- Außentemperaturanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: TITANSILBER
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn höhenverstellbar



## Sonderausstattung

---

- Außenspiegel-Paket
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Metallic-Lackierung
- Sportsitze vorn
- Licht- und Regensensor
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Mittelarmlehne hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Comfort-Paket
- Licht-Paket
- Sitzheizung vorn
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Park-Distance-Control (PDC)
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Skisack

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











|                                               |        |          |      |                     |      |          |     |
|-----------------------------------------------|--------|----------|------|---------------------|------|----------|-----|
| 28.09.2009                                    | 0005   | ALD00028 | 1    | 2                   | 1    | 105/6000 | 210 |
| M1                                            | AA     |          |      | 4531                | 1817 |          |     |
| WBAPF51010A428515                             | 6      |          |      | 1421                | 1435 |          |     |
| BMW                                           |        |          |      | 75                  | 4    |          |     |
| 390L                                          |        |          |      | 146                 | 1880 | 1880     |     |
| PF51                                          |        |          |      | 895                 | 1060 |          |     |
| 5A                                            |        |          |      | 895                 | 1060 |          |     |
|                                               |        |          |      | 075                 | 4500 | 071      |     |
| 3er Reihe                                     |        |          |      | 1250                | 695  | 5        |     |
| BAYER.MOT.WERKE-BMW                           |        |          |      | 205/55 R16 91H      |      |          |     |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.                       |        |          |      | 205/55 R16 91H      |      |          |     |
| Limousine                                     |        |          |      |                     |      |          |     |
| 715/2007*692/2008A                            |        |          |      | GRAU                |      | 7        |     |
| EURO5:A:PI/CI: M, N1 I                        |        |          |      | e1*2001/116*0308*12 |      |          |     |
| Benzin                                        |        |          |      | 16.07.2009          | PK   | DR47Q850 |     |
| 0001                                          | M 35AD |          | 1995 |                     |      |          |     |
| E.1/F.2: 1955 b.Anhängebetr                   |        |          |      |                     |      |          |     |
| betrieb*AHK lt. EGT*0.1: 1600 bis 8% Steig. * |        |          |      |                     |      |          |     |

BMW AG

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG  
(für vollständige Fahrzeugtypen)

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG  
(für vollständige Fahrzeugtypen)

EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY  
(for complete vehicle types)

CERTIFICAT DE CONFORMITE CE  
(pour les types de véhicules complets)

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE  
(para los tipos de vehículos completos)

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE  
(per i tipi di veicoli completi)

CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE  
(para os tipos de veículos completos)

EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING  
(voor volledige voertuigtypen)

EF-TYPEATTEST  
(voor volledige voertuigtypen)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΟΣΗΣ ΕΚ  
(για ολόκληρα οχήματα τύπου)

EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE  
(för hela fordonstyper)

Barcode: WBAPF51010A428515

|  |                                     |  |                                     |  |                                        |  |                                     |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------------------|--|-------------------------------------|
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/>    |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input checked="" type="checkbox"/> </ |  |                                     |



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)