



Opel Zafira Edition

EZ 03/2006 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 185.768km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 76***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Zafira Edition [DE - Van5 1.8 EU4, Edition, 2006 - 2007]		
Kategorie Van	FIN W0LOAHM7562063922	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 185.768km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 167.013km	Letzter Service am 07/2024
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2006	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 187g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	390 	Beifahrertür	300 
Kotflügel vorne links	320 	Kotflügel vorne rechts	220 
Türe hinten links	340 	Türe hinten rechts	240 
Seitenteil hinten links	250 	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	260 	Heckklappe	700 
Dach	210 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

3. Sitzreihe ließ sich ohne Umbauarbeiten nicht kurzfristig aufrichten,Anhängerkugelkopf nicht offensichtlich im Fahrzeug,Schlüssel hierfür vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Aktive Kopfstützen vorn
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Audiobedienung am Lenkrad
• Audiosystem CD 30 (Radio/CD-Player)	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Edition
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Elektron. Traktionskontrolle
• Fensterheber elektrisch vorn	• Fensterzierleisten schwarz
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 5-Gang
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Laderaumabdeckung	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Motor 1,8 Ltr. - 103 kW 16V	• Original Fahrzeug Farbe: LICHTSILBER/SILVER LIGHTNING
• Raucher-Paket	• Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten Wagenfarbe
• Servolenkung	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzneigungsverstellung vorn links	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Triple-Info-System	• Türgriffe außen Wagenfarbe



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| • Dachreling | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Licht-Paket | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn | • Nebelscheinwerfer |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sicht-Paket | • Sitz-Komfort-Paket 1 |
- Sitzneigungsverstellung vorn links

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrentür (Kratzer, Delle)



Fahrentür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Rücklicht (rechts) (Undicht)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)