



Ford C-MAX Titanium

EZ 03/2019 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 69.548km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung C-MAX Titanium [DE - Van5 1.5 TDCi EU6, Titanium Start/Stopp, 2015 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WF0VXXGCEVKK58968	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 69.548km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 60.598km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 124g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)

Kerben



(2 mm)



(4 mm)



(4 mm)

vehicle.damage-label.porous

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	165 
Türe hinten links	165 	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	175 	Seitenteil hinten rechts	175 
Motorhaube	160	Heckklappe	170 
Dach	175 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachhimmel Stoff
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours - vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Komfortsitze vorn
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromleisten an Seitenfenstern unten
- Dachkonsole mit grossem Ablagefach und Zusatzspiegel
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe
- Fußraumleuchte vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- KeyFree-System
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar

- | | |
|---|---|
| • Kühlergrill mit Edelstahleinsatz | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Leseleuchten im Fond |
| • Mittelkonsole Premium | • Motor 1,5 Ltr. - 88 kW TDCi KAT |
| • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) | • Power KeyFree-Startfunktion |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Servolenkung elektrisch |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Stoßfängergrill, Rahmen Chrom |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Seitenairbag vorn |
| • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten | • Leseleuchte vorn |
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß | • Getränkehalter vorn |
| • Nebelscheinwerfer | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Dimmer Instrumentenbeleuchtung |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC) | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht |
| • Easy-Parking-Paket | • KeyFree-Paket |
| • Raucher-Paket | • Reserverad als Notrad |
| • Sonderlackierung Frost-Weiß | • Technologie-Paket 2 |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Winter-Paket |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem |
| • AUX-IN-Anschluss | • USB-Anschluss |
| • Ford SYNC 3 mit Navigation | • Farbdisplay für Bordcomputer |
| • Sicht-Paket | • Nebelscheinwerfer |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Dimmer Instrumentenbeleuchtung | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Adaptives Kurvenlicht (AFL) | • Tagfahrlicht LED |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Bodenleuchte im Außenspiegel | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Parkpilotsystem hinten | • Rückfahrkamera |

- | | |
|--|--|
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Bodenleuchte im Außenspiegel | • Außenspiegel mit Blind Spot Informations System |
| • Nebelscheinwerfer | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Dimmer Instrumentenbeleuchtung |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Fahrassistenz-System: Active City Stop |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor |
| • Frontscheibe heizbar | • Sitzheizung vorn |
| • Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen) | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



Rad (Kerben)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)