



Ford C-MAX Titanium

EZ 03/2019 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 91.334km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung C-MAX Titanium [DE - Van5 1.5 EcoBoost EU6d-T, Grand Titanium St/Stopp, 2018 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WF0WXXGCEWKK69446	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 91.334km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 64.624km	Letzter Service am 06/2024
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2019	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 184g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 8.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer, Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachhimmel Stoff
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Fußmatten Velours - 3. Sitzreihe
- Fußraumleuchte vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- KeyFree-System
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromleisten an Seitenfenstern unten
- Dachkonsole mit grossem Ablagefach und Zusatzspiegel
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe
- Fußmatten Velours - vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Komfortsitze vorn

• Kopfstützen hinten verstellbar	• Kühlergrill mit Edelstahlinsatz
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
• Leseleuchten im Fond	• Mittelkonsole Premium
• Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT	• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Power KeyFree-Startfunktion
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schiebetüren beidseitig	• Servolenkung elektrisch
• Sicht-Paket	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Stoßfängergrill, Rahmen Chrom	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung getönt
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
• Seitenairbag vorn	• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
• Leseleuchte vorn	• Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
• Getränkehalter vorn	• Nebelscheinwerfer
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
• Dimmer Instrumentenbeleuchtung	• Innenspiegel mit Abblendautomatik



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
• Metallic-Lackierung	• Rückfahrkamera
• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	• Technologie-Paket
• Winter-Paket	• Audiobedienung am Lenkrad
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem	• AUX-IN-Anschluss
• USB-Anschluss	• Ford SYNC 3 mit Navigation
• Farbdisplay für Bordcomputer	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Bodenleuchte im Außenspiegel	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Parkpilotsystem hinten	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Bodenleuchte im Außenspiegel	• Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
• Nebelscheinwerfer	• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	• Dimmer Instrumentenbeleuchtung
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Fahrassistenz-System: Active City Stop

- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent

- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor

- Frontscheibe heizbar

- Sitzheizung vorn

- Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Verformung, Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)