



Audi TT Coupe

EZ 07/2018 | Coupé | Benzin | Automatikgetriebe | 124.672km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 45***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung TT Coupe [DE - Cp2 2.0 TFSI EU6, quattro, 2014 - 2018]		
Kategorie Coupé	FIN TRUZZZFV4J1015266	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 124.672km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 230 PS (169 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 121.482km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 153g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer,
Kerben



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	151	Beifahrertür	111
Kotflügel vorne links	128	Kotflügel vorne rechts	119
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	113	Seitenteil hinten rechts	112
Motorhaube	125	Heckklappe	99
Dach	124		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Nichtraucher-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Einstiegsleisten mit Aluminiemeinlage
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler (elektrisch ausfahrbar)
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 2,0 Ltr. - 169 kW 16V TFSI
- Nebelschlussleuchte integriert
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ

- | | |
|---|--|
| • Parkbremse elektro-mechanisch | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung (Dämmglas) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audi Drive Select | • Ausstattungs-Paket: S line Selection |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) | • Einstiegsleisten mit Schriftzug |
| • Exterieur-Paket S line | • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit selektiver Anzeige | • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) |
| • Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige | • Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Drift silber |
| • Innenausstattung: Erweiterte Aluminium-Optik | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen | • Leder-Paket |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus |
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • MMI Touch (Touchscreen) | • Matrix-LED-Scheinwerfer |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelkonsole vorn Leder |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Rückfahrkamera | • S Sportsitze vorn |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sender für Garagentoröffner (integriert) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Feinnappa | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System DSP / Audi Sound-System | • Wagenheber |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos









[illegible]

10.02.2028 Werkstattbesuch

121482 km (+76129 km)

Wagener Automobilservice Limited, Prinz-Blegant-Straße 90B, 44795 Bochum, Germany

- Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)
- Staub- und Pollenfilter
- Wechsel der Bremsflüssigkeit
- Getriebeöl
- Öl für die Allradkupplung
- Zündkerze
- Luftfilterelement

15.06.2021 Werkstattbesuch

45353 km (+15443 km)

Porschestraße 2, 44809 Bochum, Germany

- Flexibler Ölwechsel (Service)
- Wechsel der Bremsflüssigkeit
- Öl für die Allradkupplung

11.05.2020 Werkstattbesuch

29810 km (+29908 km)

Porschestraße 2, 44809 Bochum, Germany

- Anmerkung zum Workshop
- Prüfung
- Staub- und Pollenfilter



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)