



Toyota Yaris Edition 2014

EZ 07/2014 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 229.221km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 44***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Yaris Edition 2014 [DE - LimS5 1.33 Dual-VVTi EU5, Edition 2014, 2014 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VNKKJ3D360A227559	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 229.221km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 99 PS (73 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.329 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 216.070km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit 6 Lautsprecher
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Motor 1,3 Ltr. - 73 kW 16V KAT
- Original Fahrzeug Farbe: NIGHT TIME BLACK
- Rücksitz geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Servolenkung elektrisch
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)

- | | |
|---|--|
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














30.07.2014	5013	AHF00086 5	02	01	007309000	175
M1	AF		03885		1595	
VNKKJ3D360A227559	9		1510		001100	001140
TOYOTA					00050	
XP13M(A)			0123		001470	001470
NSP13F(MH)			00850		00825	
NSP130L-CHFNRW(4G)			00850		00825	
			083		03750	074
TOYOTA YARIS			00900		0550	005
TOYOTA EUROPE (B)			175/65R15 84H			
FZ 2 PERS.BEF B 8 SPL			175/65R15 84H			
MEHRZWECKFAHRZEUG			SCHWARZ		9	
715/2007*143/2013J			611*2007/46*0162*06			
EURO5 J.P/Ci, M, N1 I			18.10.2013		K	EH103422
BENZIN						
0001	35J0	01329				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE 30.07.2014*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Anderer Schaden): Zierleiste fehlt



Dach (Anderer Schaden): Zierleiste fehlt



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)