



Renault Twingo Experience

EZ 05/2017 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 133.270km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 63***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Twingo Experience [DE - LimS5 1.0 SCe 70 EU6, Experience Start&Stop, 2016 - 2017]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF1AHB11557293322	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 133.270km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 71 PS (52 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 123.448km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 95g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	125		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Service/Wartung fällig; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antischlupfregelung (ASR)
• Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	• Audiosystem: Radio R&GO (Bluetooth)
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
• Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	• Fensterheber elektrisch vorn
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Getriebe 5-Gang	• Gurtstraffer
• Handylvorrüstung mit USB-/Audio-Schnittstelle	• Heckspoiler
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Kofferraumabdeckung	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kopfstützen hinten	• Kopfstützen integriert
• Motor 1,0 Ltr. - 52 kW S Ce Start-/Stop	• R&GO-Paket

- | | |
|---|---|
| • Radioempfang digital (DAB) | • Radzierkappen |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts umklappbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) |
| • Vorrüstung Diebstahl-Warnanlage / Alarmanlage | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung


- | | |
|---------------|-----------------------|
| • Klimaanlage | • Metallic-Lackierung |
|---------------|-----------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

KONTROLLNACHWEISE (3/8)		
Datum: <u>16.12.14</u> Stand: <u>705873</u>		
Art der Arbeit: Wartung ☒	Stempel Auto Weber GmbH Martin Weber Str. 10 64952 Hanau 0364181 94055-0 064181 980931 www.weberautomobile.de	Rechnungs-Nr. Kennzeichen/Fahrzeug
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐		
*siehe spezifische Seite		
Datum: <u>16.10.15</u> Stand: <u>123448</u>		
Art der Arbeit: Wartung ☒	Stempel Lott Pollen Zündkerzen J. REIMANN Fahrzeug - Pflege Rollen - Service Bahnhofstr. 38 63599 Biedrigemünd Tel. 06050/... +1521	Rechnungs-Nr. Kennzeichen/Fahrzeug
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐		
*siehe spezifische Seite		
Datum: <u> </u> Km-Stand: <u> </u>		
Art der Arbeit: Wartung ☐	Stempel	Rechnungs-Nr. Kennzeichen/Fahrzeug
Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK ☐		
*siehe spezifische Seite		



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)