CarOnSale

Opel Combo - e Edition XL

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



07/2022	41.090km	LEISTUNG 77 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Combo - e Edition XL [DE - Ka4, Edition XL, 2021 - 2022]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W0VEAZKXZNJ626485	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 41.090km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 77 PS (57 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 30.673km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2022	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
50,0 kWh	0,6 h	5,1 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**105 µm**
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	**130 µm**
Türe hinten links	**105 µm**	Türe hinten rechts	**115 µm**
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	**115 µm**
Motorhaube	**90 µm**	Heckklappe	**115 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektrofahrzeug
- Elektromotor 100 kW (cont. 57 kW)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2
- Klimaanlage
- Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (11 kW)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Radnabenabdeckungen
- Radstand 2975 mm
- Scheinwerfer Halogen
- Schiebetür rechts
- Sitzverstellung vorn links (6-fach)
- Sitzverstellung vorn rechts (4-fach)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ablagetisch an Rückenlehne
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem Multimedia
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (Holz)
- Doppelsitzbank vorn
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Info-Display, groß
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Laderaumtrennwand mit Durchlademöglichkeit (FlexCargo)
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Profi-Paket
- Rückfahrkamera
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















OPEL AUTOMOBILE GMBH
WOVEAZKXZNJ626485
2400 KG
3150 KG
1 – 1200 KG
2 – 1400 KG

CAR ON SALE










6 Servicebestätigung
Autohaus


Servicebestätigung
Servicebestätigung 5


OPEL COMBO


EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

