



Smart fortwo CDI 33 kW

EZ 06/2007 | Kleinwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 146.431km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Smart	Typ/Verkaufsbezeichnung fortwo CDI 33 kW [DE - LimS2 cdi EU4, passion, 2007 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WME4513001K029640	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 146.431km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 45 PS (33 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 799 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 1	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2007	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 88g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel silber
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder)
- Rußpartikelfilter
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie passion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang - automatisiertes Schaltgetriebe (Softtouch Schaltprogramm)
- Karosserie: 2-türig
- Kühlermaske Silber
- Motor 0,8 Ltr. - 33 kW CDI KAT
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre



Sonderausstattung


• Alarmanlage	• Audio-Paket (radio inkl. Sound-Paket und MP3-Schnittstelle)
• Audiosystem smart radio nine (Radio/CD-Player)	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Bodypanel Kristall-Weiß / Crystal White (Farbcode EAZO)	• Getränkehalter vorn
• Handschuhfach abschließbar	• Innenausstattung: Grundfarbe schwarz / schwarz
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Komfort / Licht-Paket
• Kopf-Airbag-System / Seitenairbag	• Nebelscheinwerfer
• Regen-/Lichtsensoren	• Reifen-Reparaturkit (Kompressor)
• Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor	• Sitzheizung
• Sound-Paket	• Sound-System Smart
• Zusatzinstrumente für Cockpituhr und Drehzahlmesser	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









The image shows a German passport from 1938. The passport is for 'Karl Schmid' and was issued in 'Munich' on '10.10.38'. It features a circular seal with the number '2' and a signature. The passport is placed on a document with a grid pattern.

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)