



Fiat Qubo Dynamic

EZ 04/2011 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 76.659km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 74***

Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Qubo Dynamic [DE - Van5 1.4 8V Natural Power EU5, Dynamic, 2009 - 2012]		
Kategorie Van	FIN ZFA22500000221014	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 76.659km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 77 PS (57 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.368 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 54.019km	Letzter Service am 04/2019
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2011	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 158g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

(5 mm) (5 mm) (5 mm) (5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130 	Beifahrertür	250 
Kotflügel vorne links	220 	Kotflügel vorne rechts	230 
Türe hinten links	250 	Türe hinten rechts	230 
Seitenteil hinten links	360 	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	220 	Heckklappe	230 
Dach	220 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug ist zusätzlich mit einer Erdgas Anlage ausgestattet

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Automatische Türverriegelung
- Blue & Sound-Paket
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Gurtstraffer vorn
- Heckklappe verglast
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (2.Sitzreihe)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2513 mm
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Ladeflächenauskleidung
- Motor 1,4 Ltr. - 57 kW KAT Bi-Fuel, Benzin / CNG (bei CNG-Betrieb 51 kW)
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher und Dachantenne
- Reifen-Reparaturkit

- | | |
|---|---|
| • Rücksitz geteilt / klappbar / herausnehmbar | • Schiebetür links mit Fenster |
| • Schiebetür rechts mit Fenster | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Beifahrerairbag abschaltbar |
| • Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player | • Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3) |
| • Freisprechanlage Bluetooth | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion für Audio |
| • Lenkrad und Schalt-/Wählhebel Leder | • Heckscheibenwischer |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Armlehne vorn | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Original Fahrzeug Farbe: COLORE ESTERNO (Gelato Weiss) |



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrrertür (Lackschaden)



Fahrrertür (Rost)



Fahrrertür (Rost)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Dach (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)