



Fiat Panda 1.2 8V Dynamic

EZ 05/2007 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 112.911km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 10***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Panda 1.2 8V Dynamic [DE - LimS5 1.2 8V EU4, Dynamic, 2006 - 2011]		
Kategorie Kleinwagen	FIN ZFA16900000799855	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 112.911km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.242 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 31.862km	Letzter Service am 05/2020
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2007	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 133g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 13)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	230 	Beifahrertür	250 
Kotflügel vorne links	230 	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	220 
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	150	Heckklappe	140
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Sitze nicht prüfbar (Sitzbezüge)


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: komm spät;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Drehzahlmesser
- Frontscheibe Verbundglas
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen vorn
- Motor 1,2 Ltr. - 44 kW KAT
- Rammschutzleisten seitlich
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wärmeschutzverglasung
- Kopfstützen hinten gepolstert
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Radiovorbereitung
- Reserverad als Notrad
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: GIALLO VANIGLIA/CORIANDOLO



Sonderausstattung


- Class-Paket
- Dachreling
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher und Dachantenne
- Klimaanlage
- Radiovorbereitung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









31.05.2007	4136	587	8063	2	01	244	5020	155
01	0200			3538-3538			1578-1578	
ZFA16900000799855		6		1540-1540			935-935	
169				133		1305		1305
				730		660		
				730		660		
				79				71
FIAT PANDA				800		400		4
FIAT (I)				155/80R13 79T				
PERSONENKRAFTWAGEN				155/80R13 79T				
GESCHLOSSEN								
EURO 4				93*2001/110*0151*03				
Benzin				03.08.05				HC357293
0001	0462	1242						
ZU 5 1-NW.5*ZU 18-20.8.BIS 1589.H.BIS 1578 U.ZU 6.BIS 1								
009*ZU 7.1-8.3-H.750.8.ANH-BETR *								

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch, Verformung)



Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Blind)



Motorhaube (Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Delle)




Türe hinten links (Lackschaden, Riss/Bruch)



Türe hinten links (Lackschaden, Riss/Bruch)



Dach (Delle, Lackschaden)



Dach (Delle, Lackschaden)



Dach (Delle, Lackschaden)



Dach (Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Nicht vorhanden)



Innenraum (Verschmutzung, Nicht vorhanden)