



Volkswagen Passat Highline BMT/Start-Stopp 4Motion

EZ 11/2016 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 171.841km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Highline BMT/Start-Stopp 4Motion [DE - Kb5 2.0 TDI 4Motion BMT/Start-Stopp EU6, Highline, 2014 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZHE091649	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 171.841km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 239 PS (176 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 136.010km	Letzter Service am 09/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2016	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig; Fußmatten im Fahrzeug.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattung Highline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket 2
- Dachhimmel, weiß (St. Tropez)
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleuchten in den Türen vorn und hinten LED
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einstiegsleisten vorn und hinten (Edelstahl)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm

• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Fernentriegelung Heckklappe
• Frontscheibe Verbundglas getönt	• Fußmatten Textil
• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Gepäckraumbeleuchtung	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten LED, dunkelrot
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Keyless-Start	• Kindersicherung im Fahrgastraum
• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 176 kW TDI DPF
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Multimediabuchse AUX-IN
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Parkbremse elektrisch
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne	• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Top-Komfortsitze vorn	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleisten
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türschutzleisten unten verchromt
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Fußraumbeleuchtung vorn LED
• Leseleuchten vorn und hinten LED	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Chromeinfassung Lichtschalter
• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung	• Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
• Fondbedienung Klimaanlage	• Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage	• Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Sitzheizung vorn
• Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER	



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) | • Business-Paket Premium mit Navigation |
| • Fahrassistenz-Paket Plus | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) | • Metallic-Lackierung |
| • Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle) | • Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem) |
| • Spiegel-Paket | • Sprachsteuerungs-System |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) | • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) |
| • Antennen-Diversity | • Audiosystem: CD-Player |
| • Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle | • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon |
| • Sitz vorn links mit Massagefunktion | • Steckdose 230V |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist plus) | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) |
| • Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht | • Leuchtweitenregelung automatisch |
| • Tagfahrlicht LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist) | • Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung |
| • Fahrassistenz-System: Emergency Assist | • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h) |
| • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion | • Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist) |
| • Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel mit Umfeldleuchte | • Außenspiegel mit Abblendautomatik, links |
| • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













The image displays a collage of historical German documents:

- Top Left:** A document with the heading "Kontrollkarte" (ID card) and "Landesamt Gotha". It features a stamp with the text "HEINRICH HÜBNER" and "nächste HU 22 20".
- Top Right:** A document titled "Fahrschein" (Travel Ticket) for a journey from Gotha to Weimar. It includes details such as the date "1.10.1940", the time "10.15", and the fare "1.00".
- Bottom Left:** A circular stamp from the "MÜNCHENER STADTPASS" (Munich City Pass) with the text "MÜNCHEN 1933" and "STADTPASS".
- Bottom Center:** A rectangular stamp from the "Landesamt Gotha" (State Office Gotha) with the text "Zulassungsstelle Gotha 39867 Gotha".
- Bottom Right:** A document titled "Fahrschein" (Travel Ticket) for a journey from Gotha to Weimar. It includes details such as the date "1.10.1940", the time "10.15", and the fare "1.00".

[illegible]

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Werkstatt von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ Adblue*
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl-DSG*, ATF
☒ Longlife-Motöröl verwendet	☒ Handbremskupplung (H)
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgussanlage	☒ Kettenspannen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftdruckmessung
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenflächendeckung (Schneefrei)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☒ Staub- und Pollenfilterwechsel
Service durchgeführt am: 05.09.2022	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 136.010	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: RG 9013739	☐

Service durchgeführt von: **auto reparatur Maik Engelhardt**

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Intervalle

nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): **09.12.2025**

oder bei (km-Stand): **166.000**

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder bei (km-Stand):

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Werkstatt von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ Adblue*
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl-DSG*, ATF
☒ Longlife-Motöröl verwendet	☒ Handbremskupplung (H)
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgussanlage	☒ Kettenspannen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftdruckmessung
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenflächendeckung (Schneefrei)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☒ Staub- und Pollenfilterwechsel
Service durchgeführt am: 07.09.2022	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 108.626	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 79247	☐

Service durchgeführt von: **AHG GmbH Volkswagen Partner**

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Intervalle

nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): **09.12.2022**

oder bei (km-Stand): **138.000**

Zusatzarbeiten

am (Datum): **9.12.2022**

oder bei (km-Stand):

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Werkstatt von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ Adblue*
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl-DSG*, ATF
☒ Longlife-Motöröl verwendet	☒ Handbremskupplung (H)
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Endgussanlage	☒ Kettenspannen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftdruckmessung
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenflächendeckung (Schneefrei)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☒ Staub- und Pollenfilterwechsel
Service durchgeführt am: 08.09.2022	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 100.532	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 18398	☐

Service durchgeführt von: **AHG GmbH Volkswagen Partner**

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Intervalle


nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):

oder bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder bei (km-Stand):



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)