



Fiat 500 Lounge

EZ 08/2020 | Roadster/Cabrio | Benzin | Automatikgetriebe | 54.548km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 28***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung 500 Lounge [DE - Ca2 1.2 8V EU6d-T, Lounge S&S, (Facelift) 2018 - 2021]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN ZFA3120000JD70598	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 54.548km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.242 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 132g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auspuffblende verchromt
- Automatische Türverriegelung
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenten-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung und Verdeck
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang - Dualogic, automatisiertes Schaltgetriebe (MTA)
- Heckscheibe heizbar
- Infotainment-System: UConnect mit MP3-Player (Touchscreen 7")
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Faltdach elektrisch
- Fensterzierleisten verchromt
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer vorn
- Heckspoiler
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 2-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion für Audio

- | | |
|---|--|
| • Lenkrad mit Multifunktion für Audiobedienung | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Mobile Online Dienste UConnect Live | • Modellpflege |
| • Motor 1,2 Ltr. - 51 kW KAT | • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) |
| • Positions-Memory für Beifahrersitz | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Seitenairbag vorn |
| • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Armaturenbrett | • Steckdose (12V-Anschluß) vorn |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Tankdeckel abschließbar | • Türgriffe außen verchromt |
| • USB-Schnittstelle | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • City-Paket |
| • Einparkhilfe elektronisch | • Komfort-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Nebelscheinwerfer |
| • Regen-/Lichtsensoren | • Reserverad als Notrad |
| • Reserverad vollwertig | • Seitenschutzleisten lackiert inkl. Emblem 500 |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Tasche an Sitz vorn rechts |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Cabrioverdeck (Verschleiß)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)