



Volkswagen Golf Allstar BMT

EZ 05/2016 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 258.192km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 14***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Allstar BMT [DE - Kb5 1.6 TDI BMT EU6, Allstar, 2015 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZAUZGP621999	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 258.192km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 171.945km	Letzter Service am 06/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 104g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	125	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket 2
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling silber
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS
- Fahrassistentz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Zirkonium brushed
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen

- | | |
|--|--|
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn |
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten |
| • Lendenwirbelstützen vorn | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Mittelarmlehne vorn klappbar |
| • Motor 1,6 Ltr. - 81 kW 16V TDI DPF | • Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay) |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Nebelschlussleuchte |
| • Nichtraucher-Paket | • Parkbremse elektrisch |
| • Pedale Edelstahl / Aluminium-Design | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitze: Komfortsitze vorn | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Spiegel-Paket |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Winter-Paket |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Chromeinfassung Lichtschalter |
| • Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung | • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Elektron. Differentialsperre (EDS) |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung |
| • Auto-Hold-Funktion | • Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory |
| • Außenspiegel mit Umfeldleuchte | • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Sitzheizung vorn |
| • Original Fahrzeug Farbe: CARBON STEEL GREY | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ambiente-Beleuchtung | • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) |
| • Business-Paket Premium mit Navigation | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |


• Licht- und Sicht-Paket 1	• Metallic-Lackierung
• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)	• Sprachsteuerungs-System
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	• Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
• Fußraumbeleuchtung vorn	• Leseleuchten vorn und hinten LED
• Antennen-Diversity	• Multimediabuchse AUX-IN
• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Antennen-Diversity	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











11.05.16	0603	BOC00172X	2	01	81	/3200	196
M1	AC		4562-4680				1799
WVWZZZAUZGP621999			1446-1515				1412
VOLKSWAGEN, VW							
AUV			104		1940		1940
VACCXXBXO			1030		960		
FD7FD7CWO02N7MMONIVL61VR2			1030		960		
			68		2375		67
GOLF			1500		700		5
VOLKSWAGEN-VW			195/65 R15 91H				
Fz.z.Pars.bef.b. 8 Spl.			195/65 R15 91H				
Kombilimousine							
715/2007*136/2014W			SCHWARZ				9/-
EURO6;W:PI/CI; M. N1 I			61*2007/46*0627*17				
Diesel			24.02.16				EQ220553
0002	36W0	1598					
F.1/F.2:+30 u. 7.2/8.2:+65 b. Anhangetrieb*0.1:1800 b							
is 8% Steig.*techn.zul.Ges.Masse d.Zugkombination:3470							
kg*bis 8% Steig.:3770*Bei werkseitig montierter AHK: E							
SP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/							
h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.STVO*Stufe PM 5 ab Tag E							
rstzul.*WW.AHK lt.EGTG*							

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

1. Fahrzeugkategorie: **1**

2. Fahrzeugtyp: **1**

3. Fahrzeugmarke: **VOLKSWAGEN**

4. Fahrzeugmodell: **GOLF**

5. Fahrzeugfarbe: **SCHWARZ**

6. Fahrzeugnummer: **WVWZZZAUZGP621999**

7. Zulassungsdatum: **24.02.16**

8. Zulassungsstelle: **BOC00172X**

9. Zulassungsart: **1**

10. Zulassungsart: **1**

11. Zulassungsart: **1**

12. Zulassungsart: **1**

13. Zulassungsart: **1**

14. Zulassungsart: **1**

15. Zulassungsart: **1**

16. Zulassungsart: **1**

17. Zulassungsart: **1**

18. Zulassungsart: **1**

19. Zulassungsart: **1**

20. Zulassungsart: **1**

Vom 11.09.2025, 15:45
zu Berichts-Nr. P081197005180
HU-Prüfziff. KR2W5#R 2021 D Dresden 00
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(*) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
(*) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im September 2027.

(*) DEXRA
Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Thomas Wendrich
Stempel und Unterschrift

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung

20. Erstellen/Kraftlos/Steuerbescheid:

1. Alle Fahrzeugarten außer neuen Elektrofahrzeugen

2. Fahrzeugtyp: **1**

3. Fahrzeugmarke: **VOLKSWAGEN**

4. Fahrzeugmodell: **GOLF**

5. Fahrzeugfarbe: **SCHWARZ**

6. Fahrzeugnummer: **WVWZZZAUZGP621999**

7. Zulassungsdatum: **24.02.16**

8. Zulassungsstelle: **BOC00172X**

9. Zulassungsart: **1**

10. Zulassungsart: **1**

11. Zulassungsart: **1**

12. Zulassungsart: **1**

13. Zulassungsart: **1**

14. Zulassungsart: **1**

15. Zulassungsart: **1**

16. Zulassungsart: **1**

17. Zulassungsart: **1**

18. Zulassungsart: **1**

19. Zulassungsart: **1**

20. Zulassungsart: **1**

Service-Nachweis 5

Ja/Nein, Durchführung:	Ja/Nein, Zusatzarbeiten - Wunsch des Kunden:
☒ Ölwechsel Service	☒ ABS
☒ Inspektion	☒ Bremsbeläge
☒ an Motorölwechsel	☒ Bremsflüssigkeit
☒ an weiteren Inspektionsumfang	☒ Getriebe: DSG, etc.
☒ Langfristige Mängel vermeiden	☒ Nachschaltung Öl
☒ Karosserie- und Dachbeschädigung der Vorgängerin	☒ Fahrplanwechsel
☒ Prüfung der Schweißarbeiten Einweisung	☒ Lichtmängel
☒ Reparaturempfehlung	☒ Motorbremse (Schwamm)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Nach- und Vorarbeiten
	☒ Zerspannen
	☒ Zylinderkopf

Service durchgeführt am: **02.06.2011**

bei km-Stand: **179 945**

Zustimmung:

AUTOMATISCH BEER
PIV - NCTD ARBEITSTECHNIK
 Gerner Straße 80
 07607 Eisenberg
 Tel. 036651 / 116 73 32
 Fax 036651 / 66 87 56

Dauerhaft bei Fahrzeug:

eine oder mehrere Service-Termine

Service-Termin

☒ nach Service-Intervall (oder)

oder am Datum: **02.12.11**

oder

bei km-Stand: **200 500**

Ja/Nein, Zusatzarbeiten - Wunsch des Kunden:	Ja/Nein, Zusatzarbeiten - Wunsch des Kunden:
☒ Ölwechsel	☒ ABS
☒ Bremsbeläge	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Bremsflüssigkeit	☒ Getriebe: DSG, etc.
☒ Nachschaltung Öl	☒ Fahrplanwechsel
☒ Lichtmängel	☒ Motorbremse (Schwamm)
☒ Nach- und Vorarbeiten	☒ Zerspannen
☒ Zylinderkopf	

Zahnräder
ersetzt

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 4: Prospektprüfung. Gilt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Ob Fahrzeugmarken in Abb. 5 benutzte Teile durch folgende Symbole
 4-Karosserie ☐ 5-Karosserie ☐ 6-Karosserie ☐ 7-Karosserie ☐ 8-Karosserie ☐ 9-Karosserie ☐ 10-Karosserie ☐ 11-Karosserie ☐ 12-Karosserie ☐ 13-Karosserie ☐ 14-Karosserie ☐ 15-Karosserie ☐ 16-Karosserie ☐ 17-Karosserie ☐ 18-Karosserie ☐ 19-Karosserie ☐ 20-Karosserie ☐ 21-Karosserie ☐ 22-Karosserie ☐ 23-Karosserie ☐ 24-Karosserie ☐ 25-Karosserie ☐ 26-Karosserie ☐ 27-Karosserie ☐ 28-Karosserie ☐ 29-Karosserie ☐ 30-Karosserie ☐ 31-Karosserie ☐ 32-Karosserie ☐ 33-Karosserie ☐ 34-Karosserie ☐ 35-Karosserie ☐ 36-Karosserie ☐ 37-Karosserie ☐ 38-Karosserie ☐ 39-Karosserie ☐ 40-Karosserie ☐ 41-Karosserie ☐ 42-Karosserie ☐ 43-Karosserie ☐ 44-Karosserie ☐ 45-Karosserie ☐ 46-Karosserie ☐ 47-Karosserie ☐ 48-Karosserie ☐ 49-Karosserie ☐ 50-Karosserie ☐ 51-Karosserie ☐ 52-Karosserie ☐ 53-Karosserie ☐ 54-Karosserie ☐ 55-Karosserie ☐ 56-Karosserie ☐ 57-Karosserie ☐ 58-Karosserie ☐ 59-Karosserie ☐ 60-Karosserie ☐ 61-Karosserie ☐ 62-Karosserie ☐ 63-Karosserie ☐ 64-Karosserie ☐ 65-Karosserie ☐ 66-Karosserie ☐ 67-Karosserie ☐ 68-Karosserie ☐ 69-Karosserie ☐ 70-Karosserie ☐ 71-Karosserie ☐ 72-Karosserie ☐ 73-Karosserie ☐ 74-Karosserie ☐ 75-Karosserie ☐ 76-Karosserie ☐ 77-Karosserie ☐ 78-Karosserie ☐ 79-Karosserie ☐ 80-Karosserie ☐ 81-Karosserie ☐ 82-Karosserie ☐ 83-Karosserie ☐ 84-Karosserie ☐ 85-Karosserie ☐ 86-Karosserie ☐ 87-Karosserie ☐ 88-Karosserie ☐ 89-Karosserie ☐ 90-Karosserie ☐ 91-Karosserie ☐ 92-Karosserie ☐ 93-Karosserie ☐ 94-Karosserie ☐ 95-Karosserie ☐ 96-Karosserie ☐ 97-Karosserie ☐ 98-Karosserie ☐ 99-Karosserie ☐ 100-Karosserie ☐ 101-Karosserie ☐ 102-Karosserie ☐ 103-Karosserie ☐ 104-Karosserie ☐ 105-Karosserie ☐ 106-Karosserie ☐ 107-Karosserie ☐ 108-Karosserie ☐ 109-Karosserie ☐ 110-Karosserie ☐ 111-Karosserie ☐ 112-Karosserie ☐ 113-Karosserie ☐ 114-Karosserie ☐ 115-Karosserie ☐ 116-Karosserie ☐ 117-Karosserie ☐ 118-Karosserie ☐ 119-Karosserie ☐ 120-Karosserie ☐ 121-Karosserie ☐ 122-Karosserie ☐ 123-Karosserie ☐ 124-Karosserie ☐ 125-Karosserie ☐ 126-Karosserie ☐ 127-Karosserie ☐ 128-Karosserie ☐ 129-Karosserie ☐ 130-Karosserie ☐ 131-Karosserie ☐ 132-Karosserie ☐ 133-Karosserie ☐ 134-Karosserie ☐ 135-Karosserie ☐ 136-Karosserie ☐ 137-Karosserie ☐ 138-Karosserie ☐ 139-Karosserie ☐ 140-Karosserie ☐ 141-Karosserie ☐ 142-Karosserie ☐ 143-Karosserie ☐ 144-Karosserie ☐ 145-Karosserie ☐ 146-Karosserie ☐ 147-Karosserie ☐ 148-Karosserie ☐ 149-Karosserie ☐ 150-Karosserie ☐ 151-Karosserie ☐ 152-Karosserie ☐ 153-Karosserie ☐ 154-Karosserie ☐ 155-Karosserie ☐ 156-Karosserie ☐ 157-Karosserie ☐ 158-Karosserie ☐ 159-Karosserie ☐ 160-Karosserie ☐ 161-Karosserie ☐ 162-Karosserie ☐ 163-Karosserie ☐ 164-Karosserie ☐ 165-Karosserie ☐ 166-Karosserie ☐ 167-Karosserie ☐ 168-Karosserie ☐ 169-Karosserie ☐ 170-Karosserie ☐ 171-Karosserie ☐ 172-Karosserie ☐ 173-Karosserie ☐ 174-Karosserie ☐ 175-Karosserie ☐ 176-Karosserie ☐ 177-Karosserie ☐ 178-Karosserie ☐ 179-Karosserie ☐ 180-Karosserie ☐ 181-Karosserie ☐ 182-Karosserie ☐ 183-Karosserie ☐ 184-Karosserie ☐ 185-Karosserie ☐ 186-Karosserie ☐ 187-Karosserie ☐ 188-Karosserie ☐ 189-Karosserie ☐ 190-Karosserie ☐ 191-Karosserie ☐ 192-Karosserie ☐ 193-Karosserie ☐ 194-Karosserie ☐ 195-Karosserie ☐ 196-Karosserie ☐ 197-Karosserie ☐ 198-Karosserie

Durchgeführt wurde	bei Nach-Zustatuserkunft - Wechsel von
Ölwechsel-Service	☒ A. Aktiv
Inspektion	☒ B. Bremsteil
mit Motorölwechsel	☒ C. Ölwechsel/Festf.
mit erweiterten Inspektionsumfang	☒ D. Getriebe, 0505, 01V
LongLife Motoröl verwendet	☒ E. Halbleitungsf.
Korrosion- und Dichtungsprüfung der Ergussgüsse	☒ F. Kurbelgehäuse
Prüfung der Schwenker-Einstellung	☒ G. Luftventil
Reparaturempfehlung	☒ H. Motorölwechsel (Schicht)
Kundenrat (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☒ I. Motor- und Pleuelleneinst.
Service durchgeführt am: 10.5.99	☒ J. Zylinder
an Stand: 131377	☒ K. Zylinder
Techniknummer:	☒ L. WUP
Service durchgeführt von:	☐ O. Sonst.

 124/137/95  131377	 124/137/95  131377
--	--

Ihre nächsten Service-Termine: nächste Service-Einsparung: nach Service-Intervall-Anzeige: oder: 05.12 bei (Datum): oder: 11.09.99 bei (Datum):	Zusatzerkennung: 131377 05.12 oder: bei (Datum): 11.09.99
---	---



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Motorhaube (Delle, Rost)



Motorhaube (Delle, Rost)



Motorhaube (Delle, Rost)



Fahrertür (Kratzer)




Fahrertür (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Schweller links (Delle)



Schweller links (Delle)




Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)