



Volkswagen Golf Sportsvan Highline BMT/Start-Stopp

EZ 09/2014 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 135.090km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 27***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Sportsvan Highline BMT/Start-Stopp [DE - Van5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Highline, 2013 - 2017]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZAUZFW533861	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 135.090km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 122.234km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2014	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 110g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	125	Heckklappe	105
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Composition Touch (Touchscreen, MP3, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
- Ausstattung Highline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Außenspiegelfuß Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)

• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Frontscheibe Verbundglas getönt
• Funkschlüssel (2) klappbar	• Fußmatten Textil
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäckraumbeleuchtung
• Gepäckraumboden höhenverstellbar	• Getriebe 6-Gang
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten dunkel getönt
• Heckscheibenwischer	• Hinterachse: Verbundlenkerachse
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Kindersicherung im Fahrgastraum
• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz mit Chromleisten	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn
• Mittelarmlehne vorn klappbar	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Parkbremse elektrisch	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt
• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz-Komfort-Paket	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Top-Komfortsitze vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Winter-Paket	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Leseleuchten vorn und hinten LED
• Lautsprecher (4)	• Multimediabuchse AUX-IN
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Abbiegelicht
• Tagfahrlicht	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Anzeige für Waschwasserstand	• Chromeinfassung Lichtschalter
• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung	• Chromeinfassung Fensterheberschalter
• Auto-Hold-Funktion	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Mittelarmlehne hinten
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Lendenwirbelstützen vorn	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)

- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn



Sonderausstattung

- Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor mit Auspark-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Sonderlackierung Tornado-Rot uni
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











17.09.2014

27474 Cuxhaven
Landkreis Cuxhaven
Der Landrat
Im Auftrag

27474 Cuxhaven
Landkreis Cuxhaven
Der Landrat
Im Auftrag

40559

E J589011

VOLKSWAGEN, VW
AUC
SACCLBX6
FM6FW52025N7M0WLG7VR2
GOLF SPORTSVAN
VOLKSWAGEN-VW
BGG5
WVWZZZAUZFWS33861
W1
Fz 2 Pers. bef. B. 8 Spl.
KORDILIRUSION
KOT
1988
014941
K1*2097/48*6627*88

2015 000244 AM145X DEU263 C00 JA
26626127 ASCB28 51411 AL 123
181

BNA086188
119
3
110 / 355
0992
21.05.2014

VOLKSWAGEN AG
12.09.2014

Grüning

Service-Nachweis 10

Be / Reib. durchgeführt wurde:

1/1 Ölwechsel-Service

2/1 Inspektion

3/1 mit erweitertem Inspektionsumfang

4/1 LangLife Motoröl verwendet

5/1 Karosserieprüfung

6/1 Reparaturempfehlung

7/1 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

8/1 Service durchgeführt am 03.09.2015

9/1 bei km-Stand 122234

10/1 Rechnungsnr.

11/1 Service durchgeführt von

12/1

13/1

14/1

15/1

16/1

17/1

18/1

19/1

20/1

21/1

22/1

23/1

24/1

25/1

26/1

27/1

28/1

29/1

30/1

31/1

32/1

33/1

34/1

35/1

36/1

37/1

38/1

39/1

40/1

41/1

42/1

43/1

44/1

45/1

46/1

47/1

48/1

49/1

50/1

51/1

52/1

53/1

54/1

55/1

56/1

57/1

58/1

59/1

60/1

61/1

62/1

63/1

64/1

65/1

66/1

67/1

68/1

69/1

70/1

71/1

72/1

73/1

74/1

75/1

76/1

77/1

78/1

79/1

80/1

81/1

82/1

83/1

84/1

85/1

86/1

87/1

88/1

89/1

90/1

91/1

92/1

93/1

94/1

95/1

96/1

97/1

98/1

99/1

100/1

101/1

102/1

103/1

104/1

105/1

106/1

107/1

108/1

109/1

110/1

111/1

112/1

113/1

114/1

115/1

116/1

117/1

118/1

119/1

120/1

121/1

122/1

123/1

124/1

125/1

126/1

127/1

128/1

129/1

130/1

131/1

132/1

133/1

134/1

135/1

136/1

137/1

138/1

139/1

140/1

141/1

142/1

143/1

144/1

145/1

146/1

147/1

148/1

149/1

150/1

151/1

152/1

153/1

154/1

155/1

156/1

157/1

158/1

159/1

160/1

161/1

162/1

163/1

164/1

165/1

166/1

167/1

168/1

169/1

170/1

171/1

172/1

173/1

174/1

175/1

176/1

177/1

178/1

179/1

180/1

181/1

182/1

183/1

184/1

185/1

186/1

187/1

188/1

189/1

190/1

191/1

192/1

193/1

194/1

195/1

196/1

197/1

198/1

199/1

200/1

201/1

202/1

203/1

204/1

205/1

206/1

207/1

208/1

209/1

210/1

211/1

212/1

213/1

214/1

215/1

216/1

217/1

218/1

219/1

220/1

221/1

222/1

223/1

224/1

225/1

226/1

227/1

228/1

229/1

230/1

231/1

232/1

233/1

234/1

235/1

236/1

237/1

238/1

239/1

240/1

241/1

242/1

243/1

244/1

245/1

246/1

247/1

248/1

249/1

250/1

251/1

252/1

253/1

254/1

255/1

256/1

257/1

258/1

259/1

260/1

261/1

262/1

263/1

264/1

265/1

266/1

267/1

268/1

269/1

270/1

271/1

272/1

273/1

274/1

275/1

276/1

277/1

278/1

279/1

280/1

281/1

282/1

283/1

284/1

285/1

286/1

287/1

288/1

289/1

290/1

291/1

292/1

293/1

294/1

295/1

296/1

297/1

298/1

299/1

300/1

301/1

302/1

303/1

304/1

305/1

306/1

307/1

308/1

309/1

310/1

311/1

312/1

313/1

314/1

315/1

316/1

317/1

318/1

319/1

320/1

321/1

322/1

323/1

324/1

325/1

326/1

327/1

328/1

329/1

330/1

331/1

332/1

333/1

334/1

335/1

336/1

337/1

338/1

339/1

340/1

341/1

342/1

343/1

344/1

345/1

346/1

347/1

348/1

349/1

350/1

351/1

352/1

353/1

354/1

355/1

356/1

357/1

358/1

359/1

360/1

361/1

362/1

363/1

364/1

365/1

366/1

367/1

368/1

369/1

370/1

371/1

372/1

373/1

374/1

375/1

376/1

377/1

378/1

379/1

380/1

381/1

382/1

383/1

384/1

385/1

386/1

387/1

388/1

389/1

390/1

391/1

392/1

393/1

394/1

395/1

396/1

397/1

398/1

399/1

400/1

401/1

402/1

403/1

404/1

405/1

406/1

407/1

408/1

409/1

410/1

411/1

412/1

413/1

414/1

415/1

416/1

417/1

418/1

419/1

420/1

421/1

422/1

423/1

424/1

425/1

426/1

427/1

428/1

429/1

430/1

431/1

432/1

433/1

434/1

435/1

436/1

437/1

438/1

439/1

440/1

441/1

442/1

443/1

444/1

445/1

446/1

447/1

448/1

449/1

450/1

451/1

452/1

453/1

454/1

455/1

456/1

457/1

458/1

459/1

460/1

461/1

462/1

463/1

464/1

465/1

466/1

467/1

468/1

469/1

470/1

471/1

472/1

473/1

474/1

475/1

476/1

477/1

478/1

479/1

480/1

481/1

482/1

483/1

484/1

485/1

486/1

487/1

488/1

489/1

490/1

491/1

492/1

493/1

494/1

495/1

496/1

497/1

498/1

499/1

500/1

501/1

502/1

503/1

504/1

505/1

506/1

507/1

508/1

509/1

510/1

511/1

512/1

513/1

514/1

515/1

516/1

517/1

518/1

519/1

520/1

521/1

522/1

523/1

524/1

525/1

526/1

527/1

528/1

529/1

530/1

531/1

532/1

533/1

534/1

535/1

536/1

537/1

538/1

539/1

540/1

541/1

542/1

543/1

544/1

545/1

546/1

547/1

548/1

549/1

550/1

551/1

552/1

553/1

554/1

555/1

556/1

557/1

558/1

559/1

560/1

561/1

562/1

563/1

564/1

565/1

566/1

567/1

568/1

569/1

570/1

571/1

572/1

573/1

574/1

575/1

576/1

577/1

578/1

579/1

580/1

581/1

582/1

583/1

584/1

585/1

586/1

587/1

588/1

589/1

590/1

591/1

592/1

593/1

594/1

595/1

596/1

597/1

598/1

599/1

600/1

601/1

602/1

603/1

604/1

605/1

606/1

607/1

608/1

609/1

610/1

611/1

612/1

613/1

614/1

615/1

616/1

617/1

618/1

619/1

620/1

621/1

622/1

623/1

624/1

625/1

626/1

627/1

628/1

629/1

630/1

631/1

632/1

633/1

634/1

635/1

636/1

637/1

638/1

639/1

640/1

641/1

642/1

643/1

644/1

645/1

646/1

647/1

648/1

649/1

650/1

651/1

652/1

653/1

654/1

655/1

656/1

657/1

658/1

659/1

660/1

661/1

662/1

663/1

664/1

665/1

666/1

667/1

668/1

669/1

670/1

671/1

672/1

673/1

674/1

675/1

676/1

677/1

678/1

679/1

680/1

681/1

682/1

683/1

684/1

685/1

686/1

687/1

688/1

689/1

690/1

691/1

692/1

693/1

694/1

695/1

696/1

697/1

698/1

699/1

700/1

701/1

702/1

703/1

704/1

705/1

706/1

707/1

708/1

709/1

710/1

711/1

712/1

713/1

714/1

715/1

716/1

717/1

718/1

719/1

720/1

721/1

722/1

723/1

724/1

725/1

726/1

727/1

728/1

729/1

730/1

731/1

732/1

733/1

734/1

735/1

736/1

737/1

738/1

739/1

740/1

741/1

742/1

743/1

744/1

745/1

746/1

747/1

748/1

749/1

750/1

751/1

752/1

753/1

754/1

755/1

756/1

757/1

758/1

759/1

760/1

761/1

762/1

763/1

764/1

765/1

766/1

767/1

768/1

769/1

770/1

771/1

772/1

773/1

774/1

775/1

776/1

777/1

778/1

779/1

780/1

781/1

782/1

783/1

784/1

785/1

786/1

787/1

788/1

789/1

790/1

791/1

792/1

793/1

794/1

795/1

796/1

797/1

798/1

799/1

800/1

801/1

802/1

803/1

804/1

805/1

806/1

807/1

808/1

809/1

810/1

811/1

812/1

813/1

814/1

815/1

816/1

817/1

818/1

819/1

820/1

821/1

822/1

823/1

824/1

825/1

826/1

827/1

828/1

829/1

830/1

831/1

832/1

833/1

834/1

835/1

836/1

837/1

838/1

839/1

840/1

841/1

842/1

843/1

844/1

845/1

846/1

847/1

848/1

849/1

850/1

851/1

852/1

853/1

854/1

855/1

856/1

857/1

858/1

859/1

860/1

861/1

862/1

863/1

864/1

865/1

866/1

867/1

868/1

869/1

870/1

871/1

872/1

873/1

874/1

875/1

876/1

877/1

878/1

879/1

880/1

881/1

882/1

883/1

884/1

885/1

886/1

887/1

888/1

889/1

890/1

891/1

892/1

893/1

894/1

895/1

896/1

897/1

898/1

899/1

900/1

901/1

902/1

903/1

904/1

905/1

906/1

907/1

908/1

909/1

910/1

911/1

912/1

913/1

914/1

915/1

916/1

917/1

918/1

919/1

920/1

921/1

922/1

923/1

924/1

925/1

926/1

927/1

928/1

929/1

930/1

931/1

932/1

933/1

934/1

935/1

936/1

937/1

938/1

939/1

940/1

941/1

942/1

943/1

944/1

945/1

946/1

947/1

948/1

949/1

950/1

951/1

952/1

953/1

954/1

955/1

956/1

957/1

958/1

959/1

960/1

961/1

962/1

963/1

964/1

965/1

966/1

967/1

968/1

969/1

970/1

971/1

972/1

973/1

974/1

975/1

976/1

977/1

978/1

979/1

980/1

981/1

982/1

983/1

984/1

985/1

986/1

987/1

988/1

989/1

990/1

991/1

992/1

993/1

994/1

995/1

996/1

997/1

998/1

999/1

1000/1

Be / Reib. durchgeführt wurde:

1/1 Ölwechsel-Service

2/1 Inspektion

3/1 mit erweitertem Inspektionsumfang

4/1 LangLife Motoröl verwendet

5/1 Karosserieprüfung

6/1 Reparaturempfehlung

7/1 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

8/1 Service durchgeführt am 04.09.2015

9/1 bei km-Stand 112205

10/1 Rechnungsnr.

11/1 Service durchgeführt von

12/1

13/1

14/1

15/1

16/1

17/1

18/1

19/1

20/1

21/1

22/1

23/1

24/1

25/1

26/1

27/1

28/1

29/1

30/1

31/1

32/1

33/1

34/1

35/1

36/1

37/1

38/1

39/1

40/1

41/1

42/1

43/1

44/1

45/1

46/1

47/1

48/1

49/1

50/1

51/1

52/1

53/1

54/1

55/1

56/1

57/1

58/1

59/1

60/1

61/1

62/1

63/1

64/1

65/1

66/1

67/1

68/1

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des neuen Service auf der letzten Service).

Datum: <u>14/12/17</u>	km-Stand: <u>44928</u>
Bemerkungen: <u>Aktion 2346</u> <u>Aktion 4667</u>	  123 / 52400 AUTO-SUSNAWONON BAD BECKERSA  Stempel des Fachbetriebs
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)




Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)




Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)