



Toyota Corolla 2.0 D-4D Sol / Compact

EZ 12/2004 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 235.858km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 18.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Corolla 2.0 D-4D Sol / Compact		
Kategorie Kleinwagen	FIN SB1JW20E40E065855	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 235.858km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2023 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 129.807km	Letzter Service am 06/2010
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2004	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 151g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	145	Heckklappe	110
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Stark verschmutzt innen und außen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 85 kW Turbodiesel KAT
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR / TRC)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Dachantenne
- Einstiegsautomatik (Easy-Entry-Funktion)
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Instrumentenanzeige Optitron
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktionsanzeige

- | | |
|---|--|
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: Dark Blue Mica Metallic |
| • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher | • Rücksitz klappbar |
| • Scheibenbremse hinten | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer H4 | • Schleudertrauma-Schutzsystem |
| • Seitenairbag | • Seitenaufprallschutz |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Toyota Collision Repair Time | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zusatzheizung |



Sonderausstattung

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| • Mineraleffekt-Lackierung | • Produktionsstätte: England |
|----------------------------|------------------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Fahrertür (Rost)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Ohne Funktion)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)