



Audi Q2

EZ 01/2017 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 118.249km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 34***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q2 [DE - SUV5 1.6 TDI EU6, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZGA5HA009621	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 118.249km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 96.863km	Letzter Service am 05/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 114g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	250 
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	260 
Motorhaube	150	Heckklappe	160
Dach	350 		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Laut Einlieferer: Motorschaden ! Zahnriemen beschädigt/ übergesprungen!

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremssättel dunkelgrau lackiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumboden doppelt und herausnehmbar
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung, manuell
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten mit Aluminiueinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Karosserie: 4-türig
- Kombiinstrument elektronisch
- Kopfstützen hinten (3-fach)

- | | |
|--|--------------------------------------|
| • Leuchtweitenregelung | • Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI |
| • Nichtraucher-Paket | • Original Fahrzeug Farbe: IBISWEISS |
| • Parkbremse elektro-mechanisch | • Progressivlenkung |
| • Radstand 2601 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag vorn | • Sideblade in Wagenfarbe |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Skript | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn | • Stoßfänger Ausführung: Basis |
| • Tagfahrlicht | • Uni-Lackierung |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Assistenz-Paket | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) |
| • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) inkl. Audi pre sense front | • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front) |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist) |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay | • Frontscheibe mit Bandfilter oben |
| • Frontscheibe mit Bandfilter oben | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Licht- und Regensensor |
| • Licht- und Regensensor | • Mittelarmlehne vorn |
| • Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Universal-Schnittstelle Bluetooth |
| • Wagenheber | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Audi Service-Nachweis

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Wahlzeichen: WAUZZZ84H000011

Modell: A8 L 6000 quattro

Leistung: 300 kW (412 PS)

Leistungsgarantie: 30000 km

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum: 2017-07-10

Laufleistung: 140754 km

Auftragsnummer: 2018013438

Durchgeführte Zusatzarbeiten: ☒ Ölwechsel, Polierarbeiten

Durchgeführt von: Oetmann, Ippingerhäuser Straße 10/12, 34466 Wolfhagen, Deutschland

Autorisierter Audi Service Partner: Ja

Mobilitätsgarantie: Ja (für Anzüge Service)

Audi Service-Nachweis

Ausstattungsdaten

Modell: A8 L 6000 quattro

Leistung: 300 kW (412 PS)

Leistungsgarantie: 30000 km

Durchgeführte Zusatzarbeiten: ☒ Ölwechsel, Polierarbeiten

Durchgeführt von: Oetmann, Ippingerhäuser Straße 10/12, 34466 Wolfhagen, Deutschland

Autorisierter Audi Service Partner: Ja

Mobilitätsgarantie: Ja (für Anzüge Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum: 2017-07-10

Laufleistung: 140754 km

Auftragsnummer: 2018013438

Durchgeführte Zusatzarbeiten: ☒ Ölwechsel, Polierarbeiten

Durchgeführt von: Oetmann, Ippingerhäuser Straße 10/12, 34466 Wolfhagen, Deutschland

Autorisierter Audi Service Partner: Ja

Mobilitätsgarantie: Ja (für Anzüge Service)

Audi Service-Nachweis

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum: 2017-07-10

Laufleistung: 140754 km

Auftragsnummer: 2018013438

Durchgeführte Zusatzarbeiten: ☒ Ölwechsel, Polierarbeiten

Durchgeführt von: Oetmann, Ippingerhäuser Straße 10/12, 34466 Wolfhagen, Deutschland

Autorisierter Audi Service Partner: Ja

Mobilitätsgarantie: Ja (für Anzüge Service)

Übergabe-Inspektion

Datum: 2017-07-24

Laufleistung: 0 km

Auftragsnummer: 31000501

Durchgeführt von: Oetmann, Ippingerhäuser Straße 10/12, 34466 Wolfhagen, Deutschland

Autorisierter Audi Service Partner: Ja

Mobilitätsgarantie: Ja (für Anzüge Service)



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Anderer Schaden): Motor teilweise zerlegt



Innenraum (Anderer Schaden): Motor teilweise zerlegt



Innenraum (Anderer Schaden): Motor teilweise zerlegt