



Toyota Yaris Hybrid Basis

EZ 10/2014 | Kleinwagen | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe | 95.410km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 42***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Yaris Hybrid Basis [DE - LimS5 1.5 VVT-i (Hybrid) EU5, 2012 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VNKKD3D390A124000	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 95.410km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.497 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 88.826km	Letzter Service am 08/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2014	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 75g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kerben



(7 mm)

Kerben



(7 mm)

Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	605 	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	425 	Seitenteil hinten rechts	190 
Motorhaube	115	Heckklappe	125
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz klappbar
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Elektromotor 45 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 55 kW 16V Hybrid
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Rücksitz geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag

- Servolenkung elektrisch
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Hybrid 74 kW (Motor 1,5 Ltr. - 55 kW 16V)
- Original Fahrzeug Farbe: Electric Blue Metallic/ Vivid Blue
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Audiobedienung am Lenkrad



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











13.10.14	5013	AHV000122	2	01	55	4800	165
MI	AF					3950	1695
VNKKD3D390A124000						1510	1160-1225
TOYOTA							
XPI3M(a)						75	1565
NHP13(MH)						895	825
NHP13OL-CHXNBW(1H)						895	825
						74	2500
TOYOTA YARIS HYBRID							73
TOYOTA EUROPE (B)							5
Fz.z.Pers.bef.b. B Spl.						175/65R15 84H	
Mehrzweckfahrzeug						175/65R15 84H	
715/2007*136/2014W							
EUR06:W:PI/CI: M. N1 I						BLAU	5/-
Hybr.Benzin/E						e11*2007/46*0152*07	
000B	36W0	1497				27.06.14	KV FV848084

Technische Einzelheiten
Bauartgenehmigung
Zulassungsbereich

13.10.14

5013

AHV000122

MI

AF

VNKKD3D390A124000

TOYOTA

XPI3M(a)

NHP13(MH)

NHP13OL-CHXNBW(1H)

TOYOTA YARIS HYBRID

TOYOTA EUROPE (B)

Fz.z.Pers.bef.b. B Spl.

Mehrzweckfahrzeug

715/2007*136/2014W

EUR06:W:PI/CI: M. N1 I

Hybr.Benzin/E

000B

36W0

1497

13.10.14

5013

AHV000122

MI

AF

VNKKD3D390A124000

TOYOTA

XPI3M(a)

NHP13(MH)

NHP13OL-CHXNBW(1H)

TOYOTA YARIS HYBRID

TOYOTA EUROPE (B)

Fz.z.Pers.bef.b. B Spl.

Mehrzweckfahrzeug

715/2007*136/2014W

EUR06:W:PI/CI: M. N1 I

Hybr.Benzin/E

000B

36W0

1497

TOYOTA

COMPLETE VEHICLE

13.10.14

5013

AHV000122

MI

AF

VNKKD3D390A124000

TOYOTA

XPI3M(a)

NHP13(MH)

NHP13OL-CHXNBW(1H)

TOYOTA YARIS HYBRID

TOYOTA EUROPE (B)

Fz.z.Pers.bef.b. B Spl.

Mehrzweckfahrzeug

715/2007*136/2014W

EUR06:W:PI/CI: M. N1 I

Hybr.Benzin/E

000B

36W0

1497

13.10.14

5013

AHV000122

MI

AF

VNKKD3D390A124000

TOYOTA

XPI3M(a)

NHP13(MH)

NHP13OL-CHXNBW(1H)

TOYOTA YARIS HYBRID

TOYOTA EUROPE (B)

Fz.z.Pers.bef.b. B Spl.

Mehrzweckfahrzeug

715/2007*136/2014W


EUR06:W:PI/CI: M. N1 I

Hybr.Benzin/E

000B

36W0

1497



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrer­tür (Delle)



Beifahrer­tür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Dach (Delle)



Stoß­stange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer, Delle)




Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)




Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)