



Ford Focus Cool & Connect

EZ 06/2021 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 97.844km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Cool & Connect [DE - Kb5 1.0 EcoBoost EU6d, Cool&Connect Start/Stop, 2020 - 2022]		
Kategorie Kombi	FIN WF0PXXGCHPMM34140	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 97.844km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2021	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 122g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(1 mm)	(1 mm)

Reifenschäden: Felgen haben Kerben und Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	125	Heckklappe	125
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Dachhimmel Stoff
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- FordPass Connect inkl. eCall
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Seitenscheiben
- Dachreling (Aluminium)
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Fußmatten Velours - vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65

- | | |
|--|--|
| • Getränkehalter vorn | • Gurtstraffer |
| • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter | • Intelligent Protection System (IPS) |
| • Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaanlage |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück) |
| • Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar | • Laderaumboden verstellbar |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenkrad (Leder 3-Speichen) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß |
| • Mittelkonsole Premium | • Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT |
| • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) | • Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reserverad als Notrad |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Sportsitze vorn |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Tagfahrlicht LED |
| • Verglasung getönt | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zylinderabschaltung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---------------------------------|
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Heckleuchten LED |
| • Induktionsladeschale für mobile Endgeräte | • Metallic-Lackierung |
| • Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht | • Rückfahrkamera mit Split View |
| • Scheinwerfer LED | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











02.06.2021	8566	BPB002687	2	01	74	/4500	184
M1	AC		4667-4788			1825-1844	
WF0PXXGCHPMM34140	7		1474-1545			1383-1520	
FORD			-	90		-	
DEH			122	1925		1925	
B3DA1PX			955	1025		-	
SAPBU6AP88T			955	1025		-	
-			74	3750		67	
Focus			1000	690	5	-	
FORD (D)			205/60R16 92H				
Fz.z.Pers.bef.h. 8 Spl.			205/60R16 92H				
Kombilimousine			-				
715/2007*2018/1832AP			GRAU		7/-		
EURO6;WLTP:AP;PI/CI; M, N1 I			e13*2007/46*1911*12				
Benzin			05.02.21	K	F2485531		
0001	36AP	999					
WW.AHK 1t.EGTG*							



02.06.2021 18.10.2022

STADTVERWALTUNG MUPPERTAL
ZULASSUNGSBEHÖRDE

KREIS UNNA
DER LANDRAT

59425 UNNA

Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes
des Internetbasierten Zulassungsvor-
fahrens (eigene, Online-Zulassung) nur
unbeschädigt gültig.

FZ 485531

(Name der Zulassungsberechtigung)

Fahrzeugkennzeichennummer als Beispiel

FORD
DEH
BIDA1PX
SAPB06AF8BT
FORD (D)
8566
WFOFXKXGCHP0M34140
MI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
999
Benzin
e13*2007/46*1911*12
74/4500
0001
05.02.2021

44
26236
1Q110A3
788715
00504
FZ485531

FORD-WERKE GmbH
90725 KÖLN

15.03.2021

1994270

UN-SUK-02

Kreis Unna
Der Landrat
Fachbereich Straßenverkehr
59425 UNNA

276556257

Ford

ORIGINAL

ÜBERENTWURFUNGSGERÜCKUNG
PER VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

www.PS-Test1.de

Der Testbericht liegt Ihnen beiliegend bei, den Sie
1.1. Fahrzeug
1.2. Typ
1.3. Version
1.4. Baujahr
1.5. Bauart
1.6. Bauart
1.7. Bauart
1.8. Bauart
1.9. Bauart
1.10. Bauart
1.11. Bauart
1.12. Bauart
1.13. Bauart
1.14. Bauart
1.15. Bauart
1.16. Bauart
1.17. Bauart
1.18. Bauart
1.19. Bauart
1.20. Bauart
1.21. Bauart
1.22. Bauart
1.23. Bauart
1.24. Bauart
1.25. Bauart
1.26. Bauart
1.27. Bauart
1.28. Bauart
1.29. Bauart
1.30. Bauart
1.31. Bauart
1.32. Bauart
1.33. Bauart
1.34. Bauart
1.35. Bauart
1.36. Bauart
1.37. Bauart
1.38. Bauart
1.39. Bauart
1.40. Bauart
1.41. Bauart
1.42. Bauart
1.43. Bauart
1.44. Bauart
1.45. Bauart
1.46. Bauart
1.47. Bauart
1.48. Bauart
1.49. Bauart
1.50. Bauart
1.51. Bauart
1.52. Bauart
1.53. Bauart
1.54. Bauart
1.55. Bauart
1.56. Bauart
1.57. Bauart
1.58. Bauart
1.59. Bauart
1.60. Bauart
1.61. Bauart
1.62. Bauart
1.63. Bauart
1.64. Bauart
1.65. Bauart
1.66. Bauart
1.67. Bauart
1.68. Bauart
1.69. Bauart
1.70. Bauart
1.71. Bauart
1.72. Bauart
1.73. Bauart
1.74. Bauart
1.75. Bauart
1.76. Bauart
1.77. Bauart
1.78. Bauart
1.79. Bauart
1.80. Bauart
1.81. Bauart
1.82. Bauart
1.83. Bauart
1.84. Bauart
1.85. Bauart
1.86. Bauart
1.87. Bauart
1.88. Bauart
1.89. Bauart
1.90. Bauart
1.91. Bauart
1.92. Bauart
1.93. Bauart
1.94. Bauart
1.95. Bauart
1.96. Bauart
1.97. Bauart
1.98. Bauart
1.99. Bauart
2.00. Bauart

1. Anzahl der Seiten und Blätter

2. Nummer des Dokuments

3. Datum

4. Ort

5. Name

6. Adresse

7. Telefon

8. E-Mail

9. Fax

10. Internet

11. Sonstige Angaben

12. Unterschrift

13. Datum

14. Ort

15. Name

16. Adresse

17. Telefon

18. E-Mail

19. Fax

20. Internet

21. Sonstige Angaben

22. Unterschrift

23. Datum

24. Ort

25. Name

26. Adresse

27. Telefon

28. E-Mail

29. Fax

30. Internet

31. Sonstige Angaben

32. Unterschrift

33. Datum

34. Ort

35. Name

36. Adresse

37. Telefon

38. E-Mail

39. Fax

40. Internet

41. Sonstige Angaben

42. Unterschrift

43. Datum

44. Ort

45. Name

46. Adresse

47. Telefon

48. E-Mail

49. Fax

50. Internet

51. Sonstige Angaben

52. Unterschrift

53. Datum

54. Ort

55. Name

56. Adresse

57. Telefon

58. E-Mail

59. Fax

60. Internet

61. Sonstige Angaben

62. Unterschrift

63. Datum

64. Ort

65. Name

66. Adresse

67. Telefon

68. E-Mail

69. Fax

70. Internet

71. Sonstige Angaben

72. Unterschrift

73. Datum

74. Ort

75. Name

76. Adresse

77. Telefon

78. E-Mail

79. Fax

80. Internet

81. Sonstige Angaben

82. Unterschrift

83. Datum

84. Ort

85. Name

86. Adresse

87. Telefon

88. E-Mail

89. Fax

90. Internet

91. Sonstige Angaben

92. Unterschrift

93. Datum

94. Ort

95. Name

96. Adresse

97. Telefon

98. E-Mail

99. Fax

100. Internet

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service

Nachweise

Ablieferungs-Inspektion

Vertragspartner

Emil Frey Hiesgarage

Autohaus Hiesgarage GmbH

Logistik Center Hiesgar

An der Brückengrube 15 - 43423 Hiesgar

E-Mail: logistikcenter@hiesgar.de

Datum: 11.06.2021

Kilometerstand: 10

Überprüft auf offene Service Aktionen:

Offene Service Aktionen abgearbeitet:

Unterschrift: J. Frey

Händlerstempel

Datum:

Kilometerstand:

Rechnung:

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)