



Renault Captur Intens

EZ 04/2021 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 75.489km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Captur Intens [DE - SUV5 1.3 TCe 140 EU6d, Intens GPF, 2020 - 2021]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF1RJB00467029676	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 75.489km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.333 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 50.436km	Letzter Service am 07/2024
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (WLTP) 124g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	100	Heckklappe	-
Dach	165 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 2-Farben-Lackierung Metallic	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
• AUX-IN-Anschluss	• Außenspiegel anklappbar
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bremsassistent	• Eco Mode (Fahrmodusschalter)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv
• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem	• Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
• Gurtstraffer	• Heckleuchten LED, C-förmig mit Signature
• Heckscheibe heizbar	• Innenbeleuchtung LED
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz	• Karosserie: 5-türig

• Klimaautomatik	• Kofferraumabdeckung
• Kopf-Airbag-System vorn	• Kopfstützen hinten verstellbar
• Lenkrad (Leder-Optik)	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Licht- und Regensensor	• Motor 1,3 Ltr. - 103 kW TCE
• Otto-Partikelfilter (GPF)	• Radioempfang digital (DAB+)
• Radstand 2639 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision)
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenairbag hinten
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
• Servolenkung elektrisch	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder-Optik
• Sonderlackierung Alabaster-Weiß	• Start/Stop-Anlage
• Trommelbremse hinten	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Unterfahrschutz Chrom, satiniert	• USB-Anschluss
• Warnanlage für Sicherheitsgurte	• Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
• Dach und Außenspiegel Kontrastfarbe	



Sonderausstattung


• City-Komfort-Paket	• Infotainment-Paket Premium
• Komfort-Plus-Paket	• Sitzheizung vorn
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Rückfahrkamera
• Dachantenne im Haifischflossen-Design	• Multimedia-System Easy Link mit Navigationssystem (Touchscreen 9,3")
• Kombiinstrument digital (10,0 Zoll)	• Induktionsladeschale für Smartphone
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	• Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
• Ambiente-Beleuchtung	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












VIN: _____

Datum: <u>25.09.2016</u> Stand: <u>36615</u> Rechnung-Nr.: _____ Art der Arbeit: <u>Wartung</u> Stempel: Autohaus Klinke GmbH Nelly-Sachs-Str. 4 27612 Loxstedt-Stotel Tel.: 04744/73199-0 Fax: 04744/73199-10 www.klinke-automobile.de		Kontrollaus/Wartung
Datum: <u>10.6.2015</u> Stand: <u>36615</u> Rechnung-Nr.: _____ Art der Arbeit: <u>Wartung</u> Stempel: Autohaus Klinke GmbH Nelly-Sachs-Str. 4 27612 Loxstedt-Stotel Tel.: 04744/73199-0 Fax: 04744/73199-10 www.klinke-automobile.de		Kontrollaus/Wartung
Datum: <u>17.09.14</u> Stand: <u>50636</u> Rechnung-Nr.: _____ Art der Arbeit: <u>Wartung</u> Stempel: BOSS STOP BOSS STOP Loxstedt • 10712 Meinerwerdt Meinerwerdt-Straße 28 • 27612 Loxstedt Tel. 04744 4454 • Fax 04744 4456		Kontrollaus/Wartung

8.10



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)