



Peugeot 2008 Allure

EZ 05/2015 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 194.039km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 62***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 2008 Allure [AT - SUV5 1.6 e-HDi FAP 92 EU5, Allure, 2013 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF3CU9HP0FY069791	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 194.039km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 92 PS (68 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 180.770km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 103g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	155	Kotflügel vorne rechts	215 
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	150	Heckklappe	160
Dach	150		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Motorkontrollleuchte an;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeigeeinstrumente mit Hintergrund schwarz
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem WIP Sound (Radio)
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher + Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher + Fernbedienung am Lenkrad
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel mit Chromblende
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachhimmel mit LED-Beleuchtung
- Dachreling (Aluminium)
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn, rechts mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch hinten

• Fensterheber elektrisch hinten, sequentiell, mit Einklemmschutz	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
• Fensterheber elektrisch vorn links, sequentiell	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Fußraumleuchte Fahrer, Beifahrer
• Generator mit Start/Stop-Anlage (ISTT51)	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Getriebe 5-Gang
• Getränkehalter	• Getränkehalter vorn
• Gurtkraftbegrenzer	• Gurtstraffer
• Handbremshebelgriff Leder	• Handschuhfach beleuchtet
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Innenausstattung: Grau / schwarz
• Innenausstattung: Kunstleder	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Instrumentenanzeige mit Punktematrix (groß)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kopfstützen vorn verstellbar
• Kühlergrill, Rahmen verchromt	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Licht- und Regensensor
• Motor 1,6 Ltr. - 68 kW 16V e-HDi FAP	• Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
• Nebelscheinwerfer inkl. Kurvenlicht statisch	• Original Fahrzeug Farbe: LACKIERUNG PLATINIUM-GRAU/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
• Pyrotechnischer Gurtstraffer	• Radstand 2538 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)	• Schalt-/Wählhebelgriff Kunstleder mit Chromeinlage
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektrisch	• Sicht-Paket
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen verchromt	• USB-Schnittstelle in Mittelkonsole (WIP-Plug)
• Verglasung getönt	• WIP-Bluetooth
• Warnanlage für Sicherheitsgurte	• Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zierleisten Kühlergrill (Chrom)



Sonderausstattung

- Dachantenne
- Einparkhilfe vorn und hinten

- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Parklückendetektor)

- Metallic-Lackierung

- Sitzheizung vorn

- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken

- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Delle, Lackschaden)



Motorhaube (Delle, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Fahrrertür (Lackschaden)



Fahrrertür (Delle)



Fahrrertür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Riss/Bruch)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)