



Dacia Sandero Ambiance

EZ 05/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 108.389km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 19***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sandero Ambiance [DE - LimS5 1.4 MPI EU4, Ambiance, 2008 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN UU1BSDAEH41278931	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 108.389km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 98.139km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2009	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 166g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(9 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	150
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW KAT
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schutzzierleisten seitlich
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Gepäckraumabdeckung
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn
- Original Fahrzeug Farbe: DACIA BLAU MARINE
- Rücksitzbank (2.Reihe) einteilig, klappbar
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre mit Transponder



Sonderausstattung

- Audiosystem: Radio-CD 2 x 15 Watt

- Klang & Klima-Paket

- Klimaanlage


- Raucher-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHFÜHRTE ARBEITEN (Fortsetzung)	
Datum der Inspektion: ☒ Checkliste + Differ ☐ Lauffahr ☐ Antriebsstrang ☐ Bremsanlage ☐ Lichtanlage Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse):	Km-Stand: 18432 ☐ Kurzst ☐ Steuerleistungsein ☐ Aggregate-Rotor ☐ Bremsanlage ☐ Klemmschlag Autokleber + Kitz Service 1835 Ludwigshafen 1835 Grabow Tel. 0 21 74 - 6 53 7 0 0 21 74 - 96 13 96 www.autokleber.de www.kitz-service.de
Reparatur auf Veranlassung: Fahrzeug in guten Zustand? ☐ nein Gesamteinrichtung unter Vorbehalt der Instandsetzung von: Reparaturdatum:	Stempel Vertragsgewerkstatt
Nächster Werkstattbesuch vorgesehen am: 04/2013 km:	
Datum der Inspektion: 14.4.2014 ☒ Checkliste + Differ ☐ Lauffahr ☐ Kraftstoff ☒ Schmierflüssigkeit ☐ Lichtanlage Zu verwendendes Öl (Norm und Viskositätsklasse): 5W40	Km-Stand: 21019 ☐ Kurzst ☐ Steuerleistungsein ☐ Aggregate-Rotor ☐ Bremsanlage ☐ Klemmschlag Autokleber + Kitz Service 1835 Ludwigshafen 1835 Grabow Tel. 0 21 74 - 6 53 7 0 0 21 74 - 96 13 96 www.autokleber.de www.kitz-service.de
Kontrolle gegen Durchstoßung: Fahrzeug in guten Zustand? ☐ nein Gesamteinrichtung unter Vorbehalt der Instandsetzung von: Reparaturdatum:	Stempel Vertragsgewerkstatt
Nächster Werkstattbesuch vorgesehen am: km:	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Zentralverriegelung HR ohne Funktion



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)