



Toyota RAV4 Travel

EZ 01/2008 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 120.435km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 44***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung RAV4 Travel [DE - SUV5 2.0 VVT-i EU4, Travel, 2007 - 2008]		
Kategorie Geländewagen	FIN JTMBH31V105046260	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 120.435km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 152 PS (112 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 33.012km	Letzter Service am 02/2011
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 204g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.6l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(6 mm)

Kratzer

Vorne rechts



(4 mm)

Kratzer,
vehicle.damage-label.porous

Hinten links



(6 mm)

Kratzer

Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	370 	Kotflügel vorne rechts	230 
Türe hinten links	1950 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	120 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt; Zwei Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Getriebe 5-Gang
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Motor 2,0 Ltr. - 112 kW 16V KAT
- Original Fahrzeug Farbe: ULTRA SILVER
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Multivisions-/DVD-Navigationssystem
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Hecktür ohne Reserve-/Notrad
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2560 mm

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Reifen-Reparaturkit | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schleudertrauma-Schutzsystem | • Seitenairbag |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau, Lackschaden)




Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kratzer, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)




Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle, Steinschlag, Rost)



Dach (Delle, Steinschlag, Rost)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)