

Fiat

FIAT SCUDO (506) KASTEN (2022->) L1 BASIS MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW MULTIJET KAT KASTEN

VIN: VXFVFEHTMP7854506



Beschreibung


Kennzeichen	Zulassungsdatum 03/11/2023	Laufleistung 87983 km
Farbe -	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 4	Anzahl der Sitze 2	Generation -
Karosserietyp Van	Hubraum 1499 cc	Getriebe Schaltgetriebe
Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel	Anzahl Gänge 6
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)		


Bewertungsdetails



Bewertungsort
AKB Buch



Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
004	Schweller / Rechts	Kratzer	Lackieren
			
005	Türeinstieg / Rechts	Delle	Reparieren

			
006	Tür / Rechts	Delle	Reparieren
			
007	Tür / Vorne Rechts	Kratzer	Lackieren
			
008	Seitenwand / Hinten Rechts	Delle	Reparieren
			
009	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts	Delle	Reparieren

			
010	Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts	Gebrochen	Ersetzen
			
011	Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts	Gebrochen	Ersetzen
			
012	Stoßfänger / Hinten	Gebrochen	Ersetzen
			
013	Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Rechts	Delle	Reparieren
			
014	Innenverkleidung Laderaum / Hinten Rechts	Gebrochen	Ersetzen

				
015	Gebrochen / Hinten Rechts	Gebrochen	Ersetzen	
				
016	Gebrochen / Hinten Links	Gebrochen	Ersetzen	
				
017	Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Links	Delle	Reparieren	
				
				
				
018	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links	Kratzer	Lackieren	
				
				
019	Seitenwand / Links	Delle	Smart Repair	

	  	
020	Motorhaube / Vorne	Kratzer Lackieren
	  	
021	Stoßfänger / Vorne	Kratzer Ersetzen
	      	
022	Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links	Gebrochen Ersetzen
		
023	Kotflügel / Vorne Rechts	Delle Reparieren
	     	
024	Klebesatz / Vorne	Fehlt Ersetzen



025	Windschutzscheibe / Vorne	Gebrochen	Ersetzen
 			
026	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Ladekabel Starkstrom-Steckdose
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Pannenset
- ☐ Hutablage
- ☐ Ladekabel Schuko-Steckdose
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	BARUM	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	4 mm
Vorne Rechts	BARUM	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	4 mm
Hinten Links	BARUM	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Rechts	BARUM	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin




Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Schweller / Rechts / Kratzer



Schweller / Rechts / Kratzer



Schweller / Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Rechts / Delle




Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle




Türeinstieg / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle




Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle




Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Kratzer




Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle




Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Gebrochen



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Rechts / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Rechts / Delle



Innenverkleidung Laderaum / Hinten Rechts / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Hinten Rechts / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Hinten Rechts / Gebrochen



Gebrochen / Hinten Rechts / Gebrochen



Gebrochen / Hinten Rechts / Gebrochen



Gebrochen / Hinten Rechts / Gebrochen



Gebrochen / Hinten Rechts / Gebrochen



Gebrochen / Hinten Links / Gebrochen



Gebrochen / Hinten Links / Gebrochen



Gebrochen / Hinten Links / Gebrochen



Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Links / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Links / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Links / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Innenraum Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Kratzer




Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Kratzer



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Motorhaube / Vorne / Kratzer



Motorhaube / Vorne / Kratzer



Motorhaube / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Gebrochen




Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle




Kotflügel / Vorne Rechts / Delle




Kotflügel / Vorne Rechts / Delle




Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Klebesatz / Vorne / Fehlt



Windschutzscheibe / Vorne / Gebrochen



Windschutzscheibe / Vorne / Gebrochen



Windschutzscheibe / Vorne / Gebrochen



Windschutzscheibe / Vorne / Gebrochen

