



Renault Captur Dynamique

EZ 09/2013 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 79.432km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 10***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Captur Dynamique [DE - SUV5 0.9 TCe 90 eco ² EU5, Dynamique ENERGY, 2013 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF12RFA1H48776331	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 79.432km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 898 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 64.595km	Letzter Service am 10/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2013	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 115g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	105
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Anti-Submarining-Airbag im Fond
• Antischlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel Schwarz-Metallic	• Außentemperaturanzeige
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Eco Mode (Fahrmodusschalter)	• Elektr. Bremskraftverteilung
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
• Fensterheber elektr. mit Impulsgeber vorn	• Fensterheber elektrisch hinten
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 5-Gang
• Gurtstraffer	• Handschuhfach mit LED-Beleuchtung
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kopfstützen verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar

- | | |
|---|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar | • Leseleuchte vorn |
| • Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE Energy | • Nebelscheinwerfer |
| • Radstand 2606 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3) | • Rücksitzbank verschiebbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten mit Chromeinlage | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Untersteuerungskontrolle (USC) |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • City-Paket | • Look-Paket schwarz (außen) |
| • Metallic-Lackierung | • Paketkombination: Media & Klima-Paket Plus |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Zip Collection (abnehmbar) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Einparkhilfe hinten | • Licht- und Regensensor |
| • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) | • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav) |
| • 4 Lautsprecher | • Klimaautomatik |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




Motorhaube (Riss/Bruch)




Motorhaube (Delle)




Motorhaube (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Verformung)