



Dacia Logan Essential

EZ 04/2017 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 110.479km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 83***
 Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Logan Essential [DE - Kb5 1.0 SCe 75 EU6, Essential, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN UU17SDMC557570370	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 110.479km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 73 PS (54 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht


Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.


Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)



2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	148	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	145	Heckklappe	135
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,0 Ltr. - 54 kW 12V KAT
- Raucher-Paket
- Rücksitzbank (2.Reihe) einteilig, klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Modellpflege
- Radiovorbereitung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt



Sonderausstattung

-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











06.04.2017	8212	AEJ00002X	02	01	0054/06300	158
M1	AC		04494	-	-	1733
UU17SDMC557570370	4		1518	-	1591	01055 - 01181
DACIA			-	00075	-	-
SD			0120	001555	-	001555
7SDMC			00750	00915	-	-
7SDMC5			00750	00915	-	-
-			81	03750	-	69
LOGAN			01110	0525	-	005
DACIA (RO)			185/65 R15 (88)T			-
FZ. Z. PERS. BEF. B. 8 SPL.			185/65 R15 (88)T			-
KOMBILIMOUSINE			-			-
715/2007*2016/6462D/EG			WEIB		0	-
EURO6; ZD; PI/CI; M, N1 I			e2*2001/116*0314*82			-
BENZIN			13.01.2017	K	EU498065	-
0001	362D	00999	-			-
TECHN. ZUL. GES. MASSE D. ZUGKOMBINATION: 2365KG * DATUM ZUR						
EMISSIONSKLASSE: 06.04.2017*						

8 DEK 24
Mar 22 Mar 24
Mar 6 Mar 26

8480991
BCH 46121

LANDRATSAMT TRAUNSTEIN
KFZ-ZULASSUNGSBEHÖRDE
KOTZINGER STRASSE 6
83278 TRAUNSTEIN

Seybold

ZBI 18025220



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbehörde Teil II

06.04.2017

06.04.2017

LANDRATSAMT TRAUNSTEIN
KFZ-ZULASSUNGSBEHÖRDE
KOTZINGER STRASSE 6
83278 TRAUNSTEIN

Seybold

EU198065

DACIA
SD
7SDMC
7SDMC5
LOGAN
DACIA (RO)
715/2007*2016/6462D/EG
EURO6; ZD; PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001
362D
00999

2761A025 429A4291
ABY2A79 RALC
D0881A
TECHS
C02N1
EU498065

06.04.2017

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)




Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)