



Mercedes-Benz C 450 / C 43 T AMG 4Matic

EZ 12/2016 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 168.638km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 79***
Fahrzeug aufgenommen am: 15.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 450 / C 43 T AMG 4Matic [DE - Kb5 C 450 AMG / AMG C 43 EU6, T AMG 43 4Matic, 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2052641F507411	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 168.638km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 367 PS (270 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.996 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 165.730km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 181g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(7 mm)

Kratzer



(7 mm)

Kratzer, Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	85	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	85
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	360 
Motorhaube	85	Heckklappe	125
Dach	120		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Motor 3,0 Ltr. - 270 kW V6 KAT
- Reiserechner
- Sicherheitsgurte designo
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling (Aluminium)
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fußmatten AMG
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenraumlicht-Paket
- Kraftstofftank: vergrößert
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung

- | | |
|---|--|
| • Frontschürze | • Heckschürze |
| • Sport-Auspuffanlage | • Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG |
| • Lenkrad (Sport Leder Nappa) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Mittelarmlehne vorn mit Fach | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica | • Sportsitze vorn |
| • Mercedes-Benz Notrufsystem | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Beckenairbag vorn (Pelvisbag) |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter) | • Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) | • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen) |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Start/Stop-Anlage |
| • Tempomat | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht | • Getriebe Automatik - (9-Stufen) |
| • Parameterlenkung | • Sport-Fahrwerk (AMG Ride Control) |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket | • Ausstattungs-Paket: Business Plus |
| • Außenspiegel schwarz lackiert | • Getränkehalter vorn |
| • Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Night-Paket |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Steckdose 230V |
| • Surround-System Burmester | • Touchpad (Mittelkonsole) |
| • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) | • Zeituhr (Analog) |
| • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sitzheizung vorn |
| • Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad) | • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) |
| • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Fondsicherheits-Paket |
| • KeyFree-Startsystem | • Keyless Go Startanlage |
| • Seitenairbag (Sidebag) hinten | • Scheinwerfer LED High Performance |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)