



Renault Clio Dynamique

EZ 07/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 150.504km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 89***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Clio Dynamique [AT - LimS5 1.2 16V EU4, Dynamique, (Facelift) 2009 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF1BR1S0H45782767	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 150.504km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.149 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 81.261km	Letzter Service am 04/2016
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(7 mm)

Vorne rechts



(7 mm)

Hinten links



(7 mm)

Hinten rechts



(7 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	155	Heckklappe	130
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW 16V
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: PLATINGRAU
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Reflektoren
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheits-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe

- Wegfahrsperre

- Wärmeschutzverglasung

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Aktives Kurvenlicht

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

- Klimaanlage

- Metallic-Lackierung

- Nebelscheinwerfer

- Sicht-Paket


- Türgriffe außen verchromt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















C6	Antragsteller ist	Besitzer, dies ist kein Eigentümerschein
A4	Vermögensgegenstand	ST
B	Fkt.	VF ISR10GH4S782767
B	Ermöglichte Zulassung am	12.07.2011 A4 - Genehmigungsdatum 07.04.2011
A1	Genehmigungsbasis	EG-Betriebszulassung
K	Genehmigungsnummer	eZ2001/19T032740
A7	Accessit Code	
J	Status/Fahrzeugart	M/Personekraftwagen
D1	Marke	RENAULT
D2	Modellbezeichnung	CLIO
D3	Typenvariante/Version	VR15/SR15H
A2	Anzahl der Mitbewerber	
A3	Anzahl	
GeStG / Überwachungsbestimmung:		
Es befindet sich Fahrzeugkennzeichnungsanmerkungen		
Haftung für Entgeltung des Kennzeichens / Aufhebung der Zulassung bei Verstoß Entgeltung entfallen, bei der Zulassung entfällt.		

Abgemeldet am

12. Aug. 2026

Zulassungsstelle Nr. 610-1000 der
Landratsamt - Markt (Zulassung R)
Bund-Länderstr. 11 • 33098 Bielefeld
Tel. 0521 360-1





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Fahrtür (Delle, Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)