



Audi Q5

EZ 10/2021 | Geländewagen | Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 169.225km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 65***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Audi	Q5 [DE - SUV5 45 2.0 TFSI quattro EU6d, S line, (Facelift) 2020 - 2024]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Geländewagen	WAUZZZFY2M2005769	-	169.225km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
12/2026 / Vorhanden	Teilleder	265 PS (195 KW)	Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Nein	Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
1.984 ccm	liegt vor	-	-
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 6	5	4/5	Automatikgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
10/2021	Weiß	3	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	207g/km (WLTP)		9.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(1 mm)

Kratzer,
Kerben



(1 mm)

Kratzer



(2 mm)



(2 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	1830 
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	85
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	1150 
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	1825 
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Dellen Kratzer Riss Windschutzscheibe

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling schwarz
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Mild-Hybrid 195 kW (Motor 2,0 Ltr. - 195 kW 16V TFSI)
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Allradkupplung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi Drive Select
- Dachkantenspoiler S-line
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Karosserie: 4-türig
- Kraftstofftank: 65 Ltr.
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Mild-Hybrid-Technologie
- Multifunktionskamera
- Otto-Partikelfilter (OPF)

- Parkbremse elektro-mechanisch

- Radstand 2819 mm

- Reifenkontroll-Anzeige

- Seitenairbag vorn

- Start/Stop-Anlage

- Tagfahrlicht LED

- Wegfahrsperre (elektronisch)

- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

- Radioempfang digital (DAB)

- Reifen-Reparaturkit

- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d


- Servolenkung elektro-mechanisch

- Stoßfänger Sport-Design (S-line)

- Universal-Schnittstelle Bluetooth

- Wärmeschutzverglasung grün getönt

- Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS



Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket

- Assistenz-Paket Stadt mit Assistenz-Paket Parken

- Audi connect (Internetbasierende Dienste)

- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik

- Bremssättel Rot lackiert

- Fahrwerk (adaptive air suspension)

- Innenspiegel mit Abblendautomatik

- Kindersicherheits-Paket

- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen

- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)

- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

- Matrix-LED-Scheinwerfer mit Dynamischer Lichtinszenierung und OLED Heckleuchten

- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch

- Perleffekt-Lackierung

- Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser Frequenz / Leder Kombination mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen

- Sitzheizung vorn

- USB-Schnittstelle für Fondpassagiere

- Gepäcknetz an Vordersitzlehne

- Assistenz-Paket Stadt

- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)

- Rückfahrkamera

- Assistenz-Paket Parken

- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)

- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung

- Fahrassistenz-System: Stauassistent

- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)

- Anhängerkupplung Vorbereitung

- Assistenz-Paket Tour

- Audi Smartphone Interface

- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Audi Phone Box light

- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)

- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder

- Interieur-Paket S line

- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)

- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung

- Kopfstützen variabel verstellbar

- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar

- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung

- Optik-Paket schwarz

- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar (40:20:40)

- Sitze vorn elektr. verstellbar

- Sound-System DSP / Audi Sound-System

- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)

- Getränkehalter hinten

- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Ausstiegswarnung und Querverkehrs-Assistent

- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear

- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck

- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent

- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent

- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) inkl. Audi pre sense front

- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links

- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts

- | | |
|--|--|
| • Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz glänzend | • Pedale und Fußstütze in Edelstahl |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Fußmatten Velours |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen | • Sportsitze vorn |
| • Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion | • Kindersicherung elektr. betätigt |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Start-Stop-Knopf |
| • Matrix Heckleuchten OLED mit Schlusslichtsignatur 1 | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Multifunktionskamera | • Dachreling schwarz |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden, Anderer Schaden):
Fehlende Abdeckung



Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden, Anderer Schaden):
Fehlende Abdeckung



Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden, Anderer Schaden):
Fehlende Abdeckung



Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden, Anderer Schaden):
Fehlende Abdeckung



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Delle, Verformung)



Stoßstange vorne (Delle, Verformung)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch, Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch, Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch, Kratzer)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer, Riss/Bruch)



Motorhaube (Kratzer, Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)




Türe hinten rechts (Lackschaden, Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Riss/Bruch)




Türe hinten rechts (Lackschaden, Riss/Bruch)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Kratzer)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)