



Mercedes-Benz B 180 d

EZ 10/2020 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 145.764km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 18***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller	Mercedes-Benz			Typ/Verkaufsbezeichnung	B 180 d [DE - Van5 B 180 d EU6d-T, Progressive, 2018 - 2020]		
Kategorie	Van	FIN	W1K2470031J185779	Kennzeichen	-	Laufleistung laut Tacho	145.764km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	- / Nicht Vorhanden	Polster	Teilleder	Leistung	116 PS (85 KW)	Kraftstoff	Diesel
Anzahl Schlüssel	2	Serviceheft	Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft			
Hubraum	1.461 ccm	Bordmappe	liegt vor	Letzter Service	48.301km	Letzter Service am	04/2023
Emissionsklasse	Euro 6d-Temp	Sitze	5	Türen	4/5	Getriebe-Typ	Automatikgetriebe
EZ	10/2020	Farbe	Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter			
Importfahrzeug	Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Nein	Land der letzten Zulassung			
Untypische Vornutzung				CO2-Emissionen	107g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch	4.1l/100km (NEFZ)
Keine							

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Licht- und Sicht-Paket
- Motor 1,5 Ltr. - 85 kW CDI KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung

- | | |
|---|--|
| • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX) | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Fond | • Tagfahrlicht LED |
| • Tempomat | • Touchpad (Mittelkonsole) |
| • USB-Anschluss im Fond | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Seitenschweller Wagenfarbe | • Innenausstattung: Zierteile Spiral-Optik |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico | • Komfortsitze vorn |
| • Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne | • Getränkehalter vorn (doppelt) |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad (Sport) mit Multifunktion |
| • Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ambiente-Beleuchtung | • Anhängerkupplung Vorbereitung |
| • Ausstattungs-Paket: Business | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive |
| • Fußmatten Velours | • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem |
| • Infotainment-Paket High-End | • Innenhimmel schwarz |
| • Laderaum-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage | • Park-Paket |
| • Reifen-Reparaturset (Tirefit) | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Scheinwerfer LED High Performance | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Spiegel-Paket | • Vorrüstung car sharing |
| • Infotainment-Paket Advanced | • Vorrüstung Konnektivität-Paket |
| • Navigationssystem: Festplattennavigation | • Service-System: Erweiterte Navigationsdienste |
| • Smartphone integriert | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Sitzheizung vorn |
| • Vorrüstung car sharing | • Vorrüstung Konnektivität-Paket |
| • Navigationssystem: Festplattennavigation | • Service-System: Erweiterte Navigationsdienste |
| • Smartphone integriert | • Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic |
| • Digitales Instrumenten-Display | • Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation |
| • Media-Display | • Induktionsladeschale für Smartphone |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Wendematte und Ladekantenschutz |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) im Fond |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Rückfahrkamera |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Teil I	07.10.2020	2222	AH700049 5	2	11	285/1000	1200
M1	FAC	4427	1796	1578	1485		
WIK24700313185779	0						
MERCEDES-BENZ							
F25	121	2015	2015				
0003T2	1090	970					
SEAM150B	1090	970					
	77	3000	476				
B 100 D	1400	4740	5				
MERCEDES-BENZ	205/55 R17 091W						
Fr.v. Pers.bef.h. 8 Sp1.	205/55 R17 091W						
Kontrollmaschine							
715/2007*2018/1832DG	Schwarz						
EURO5;WLTP;D5;PI/CI; M, M1 I	41*2007/46*1909*68						
Diesel	06.05.2020	11872236					
0007	1360G	1461					
7.2/8.2*109 D.AMH.BATR.*0.1:1600 BIS 84 STRIG.*STUF.FM.5							
DE 748 SPERTEIL.*FE IST BEI WEKSSCHITIG MONTIERT.ANK.U.VER.M							
SPER.FANBION.STABI.KYST.F.AMH.BATR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5							
ABEND.VO.Z.2.AUSH.VO.Z.2.TWO AUSGESTATTET*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)