



BMW 40 d xDrive M Sport

EZ 03/2024 | Geländewagen | Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 137.383km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 40 d xDrive M Sport [DE - SUV5 xDrive 40d Mild-Hybrid EU6e, M Sport, (Facelift) 2023 - 2026]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBA21EV0409V12025	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 137.383km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 352 PS (259 KW)	Kraftstoff Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 136.793km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6e	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2024	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 221g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 8.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 22)

Vorne links


(1 mm)

Vorne rechts


(1 mm)

Hinten links


(3 mm)

Hinten rechts


(3 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	305 	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut Verkäufer: zweiter Schlüssel vorhanden; laut Verkäufer: Stoßfänger vorne und Scheinwerfer rechts erneuert, Tür hinten rechts lackiert wegen Kratzern;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Alarmanlage
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenspiegel-Paket (erweitert)
- BMW-Sportsitze vorn
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dachhimmel Anthrazit
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug BMW Individual
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fußmatten Velours
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenausstattung: Shadow-Line
- BMW Live Cockpit Plus
- BMW-Sportsitze vorn, elektr. verstellbar (links mit Memory)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling Aluminium satiniert
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Parken Anfahrüberwachung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)

- | | |
|--|--|
| • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion | • Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen) |
| • Heckklappe zweiteilig | • Heckklappenbetätigung automatisch |
| • HiFi-Lautsprechersystem | • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) |
| • Karosserie: 5-türig | • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion |
| • M Sport | • Modellpflege |
| • Motor 3,0 Ltr. - 259 kW Mild-Hybrid Diesel (B57) | • Parkassistent-Paket |
| • Personalisierungssystem (Personal eSIM) | • Radstand Standard |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e | • Service-System: ConnectedDrive Services |
| • Service-System: Gesetzlicher Notruf | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Sicherheitssystem Active Protection | • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Sensafin |
| • Sitzheizung vorn | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Warndreieck | • Wärme-/Sonnenschutzverglasung |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | • Mild-Hybrid 259 kW (Motor 3,0 Ltr. - 259 kW Diesel) |
| • Fahrassistent-System: Park-Assistent | • Fahrassistent-System: Einparkhilfe Seite |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Rückfahrkamera |
| • Fahrassistent-System: Anhängerassistent | • Fahrassistent-System: Rückfahr-Assistent |
| • Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE METALLIC | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Aktive Sitzbelüftung vorn | • Fzg. ohne Modell-Schriftzug |
| • Innenausstattung: Edelholz Finline | • Innovations-Paket |
| • Komfort-Paket | • Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Kühlergrill beleuchtet (Iconic Glow) | • Luftfeder mit Niveauregelung |
| • M Sport Pro Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) | • Travel-Paket |
| • Verglasung Akustikglas | • Parkassistent-Paket Professional |
| • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung | • Sound-System Harman-Kardon |
| • BMW Live Cockpit Professional | • Fahrassistent-System: BMW Gestiksteuerung |
| • Fahrassistent-System: Driving Assistant | • Fahrassistent-System: Spurwechselassistent |
| • Fahrassistent-System: Speed-Limit-Anzeige | • Fahrassistent-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion |
| • Fahrassistent-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision) | • Fahrassistent-System: Querverkehrs-Assistent |
| • Fahrassistent-System: Spurwechsel-Warnsystem | • Wärme-Komfort-Paket vorn |
| • Sitzheizung vorn + hinten | • Getränkehalter mit Kühlfunktion / Wärmefunktion |
| • Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line | • Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang) |

• Sicherheitsgurte M	• Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremsättel lackiert, rot hochglänzend)
• Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremsättel lackiert)	• Sport-Auspuffanlage M
• Gepäckraum-Paket	• Panoramadach (Glas)
• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	• Travel und Comfort System

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













26.03.2024	0005	DAF019426	2	02	250 / 4400	245
M1G	AC		4935		2804	
WBA21EV0409V12025	0		1765		2315	
BMW			-	140	-	
G5X			202	2985	2985	
21EV			1400	1680	-	
EAE509MD			1400	1680		
-			85	3300	68	
X5 xDrive40d			3500	750	5	
BAYER.MOT.WERKE-BMW			275/35 R22 104Y			
Geländefz. Pers.bef.			315/38 R22 107Y			
Komplimousine			-			
715/2007*2023/443EA			SCHWARZ		9/-	
EURO6, WLTP:EA:PI/CI;M, N1, N2			e1*2007/46*1918*17			
Hybr. Diesel/E			15.11.23		K	GY488211
0010	36EA	2993				
7.2/8.2:	*175 b. Anhängerbetrieb	*ww.AHK lt EGTG	*Fz 1st			
bei werkseitig montiert.	AKH m.spez.fahrdyn.Stabi.Sy					
st.f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h	gem. 5. And.VO z. 9:Ausn					
VO.z.StVo ausgestattet	*Zu P2/P4: Nennleistung 9 kW					

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)