



Mercedes-Benz 220/250 CDI/BT/d AVANTGARDE
EDITION 4MATIC lang

EZ 01/2016 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 175.946km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 26***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 220/250 CDI/BT/d AVANTGARDE EDITION 4MATIC lang [DE - Bs4 V 250 CDI / BT / d EU6, d 4Matic lang Avantgarde/Edition, 2015 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WDF44781313105764	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 175.946km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2016	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 178g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	350 	Heckklappe	210 
Dach	210 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Außentemperaturanzeige
- Avantgarde Edition
- BlueEfficiency-Paket
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde Edition
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Einstiegsleuchten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-Paket
- Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent

• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
• Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts	• Fensterheber elektrisch 2-fach
• Feststellbremse elektrisch	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)	• Gurtstraffer
• Haltegriffe im Fond	• Handschuhfach abschließbar
• Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe aufstellbar	• Heckscheibe heizbar
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
• Intelligent Light System LED	• Kamerasystem 360 Grad
• Karosserie/Aufbau: Bus	• Karosserie/Aufbau: lang
• Kindersicherung	• Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
• Kombiinstrument mit Farbdisplay	• Komfort-Klimaautomatik Thermotronic
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
• Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner	• Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB)
• Metallic-Lackierung	• Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
• Modellbezeichnung geändert (mit Code)	• Motor 2,1 Ltr. - 140 kW CDI KAT
• Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSILBER	• PKW-Zulassung
• PRE-SAFE-System	• PTC Heater
• Park-Paket mit 360° Kamera	• Partikelfilter
• Radstand 3200 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reserverad mit Wagenheber	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
• Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System	• Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Spiegel-Paket
• Start/Stop-Anlage Motor	• Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
• Surround-System Burmester	• Tagfahrlicht
• Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas	• Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
• Wartungsintervall-Anzeige Assyst	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zul. Gesamtgewicht 2,80 t	



Sonderausstattung

- Ablagenetz an Fondsitzlehnen
- Anhängelast 2500 kg

• Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar	• Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung
• Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)	• Dachreling (Aluminium eloxiert)
• Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff schwarz	• Design-Paket Interieur
• Diebstahl-Warnanlage Innenraumabsicherung Abschleppschutz und Akkuhorn	• Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
• Fernbedienung für Zusatzheizung	• Getränkehalter hinten
• Innenausstattung: Zierteile Wellen Optik Anthrazit	• Kopf-Airbag-System (Windowbag) hinten
• Kraftstofftank: vergrößert	• Lenkrad (Leder)
• Schiebetür links elektrisch	• Schiebetür rechts elektrisch
• Sitzausstattung: Tisch zwischen 1. + 2. Rücksitzreihe	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz elektr. verstellbar (mit Memory)
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz klimatisiert
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz elektr. verstellbar (mit Memory)
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
• Sport-Paket Exterieur	• Sport-Pedalerie Aluminium gebürstet
• Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum	• Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC PLUS
• Tisch-Paket	• Zusatzheizung (Warmwasser)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











07.01.2016	1313	ECY001569	9	2	140/3000
M1	AC		5140	-	1928
WOF44781313105764	1		1880	-	2210
MERCEDES-BENZ					
SSW			177	100	
KLASS310N			1550	1450	3100
2FKU7U37BE			1550	1550	
			77	2800	71
V-KLASSE			2500	750	71
DAIMLER (D)			245/45R18XL 100W		
Fz.z Pers.bef.b. 6 Spl			245/45R18XL 100W		
Kombimousse					
715/200P136/201.6W			GRAU		7
EURO6 W/PVCL M, NH I			e1*2007/48*057**4		
Diesel			12.06.2015	IC	HL18652
0002	3840	2143			
ZU 18 MAX 5251ZU 25 MAX 1300P UF 2+100 B.ANH.BETR.*AFK					
LT. EGT0*ZU T. VWV 120, 130, 180 KM/PS 1 MAX. S-PL*					

07.01.2016

Stadt Odenburg
Der Oberbürgermeister
28106 Odenburg
i.A.

HL 18652

MERCEDES-BENZ
SSW
KLASS310N
2FKU7U37BE
V-KLASSE
DAIMLER (D)
1313
WOF44781313105764
AC
Fz.z Pers.bef.b. 6 Spl
Kombimousse
2143
140/3000
Diesel
e1*2007/48*057**4
12.06.2015
IC

ECY 001569
AC
140/3000
1000
V2.06.2015

Stadt Odenburg
Der Oberbürgermeister
28106 Odenburg
i.A.

ERSATZ FÜR UNKULTURIN 28-765: MFA-WZELVORREF-WOR0754



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)