



Jeep Wrangler Sahara

EZ 11/2020 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 99.757km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Jeep	Typ/Verkaufsbezeichnung Wrangler Sahara [DE - SUV4 2.2 CRDi EU6d-T, Unlimited Sahara, 2018 - 2021]		
Kategorie Geländewagen	FIN 1C4HJXEU5LW269195	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 99.757km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2023 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 200 PS (147 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 245g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 9.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	220 	Beifahrertür	370 
Kotflügel vorne links	390 	Kotflügel vorne rechts	380 
Türe hinten links	360 	Türe hinten rechts	360 
Seitenteil hinten links	430 	Seitenteil hinten rechts	400 
Motorhaube	340 	Heckklappe	300 
Dach	-		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung LED
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Karosserie: 4-türig
- Mobile Online Dienste Live Service
- Radstand 3008 mm
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sound-System Alpine Premium
- Trittbretter seitlich
- Unterfahrschutz
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Kotflügelverbreiterung in Wagenfarbe
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Motor 2,2 Ltr. - 147 kW CRDi KAT
- Raucher-Paket
- Reserverad-Abdeckung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Stoßfänger Off-Road-Design
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Audio-Navigationssystem: UConnect Smarttouch VP4 Navigation (Touchscreen 8,4")
- Info-Center (EVIC) mit 7"-Display

- | | |
|---|---|
| • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor |
| • Bremsassistent | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent | • Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Klimaautomatik |
| • Parkpilotsystem hinten | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rückfahrkamera |
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Heckleuchten LED |
| • Nebelscheinwerfer LED | • Scheinwerfer Voll-LED |
| • Tagfahrlicht LED | • Rußpartikelfilter |
| • Antriebsart: Command-Trac (Allrad) | • Getriebe Automatik - (8-Stufen) |
| • Servolenkung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Fußmatten Allwetter | • Technologie-Paket |
| • Uni-Lackierung | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Softtop Sky One-Touch | • Sitzheizung vorn |
| • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent | • Differentialsperre (Hinterachse) |
| • Schließ-/Startsystem Keyless Go | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









In Ihrer Betriebsanleitung welche Wartungsintervalle für Ihr Fahrzeug vorgesehen sind.
 bestätigt jede durchgeführte Wartung jeweils in einem der folgenden Felder.

HAARLIMMERT
 Astfaust Haarlammert GmbH & Co. KG
 Dreydörfer Straße 60
 31848 Hameln
 Tel. 051 91 91 90 • Fax 051 91 90 90

MODELL
INSPEKTION
MOTORÖLWÄSCHE

VORGEZEICHNET AM / DATUM
 DURCHFÜHRT AM / DATUM
 FAHRZEUGST.-NR.
 DATUM

Handwritten: 03.12.2021, 46750, 28.09.22

HAARLIMMERT
 Astfaust Haarlammert GmbH & Co. KG
 Dreydörfer Straße 60
 31848 Hameln
 Tel. 051 91 91 90 • Fax 051 91 90 90

GARANTEE
FREE TO GO
SERVICE



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)