



Volkswagen Touran Comfortline BMT/Start-Stopp

EZ 06/2023 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 253.984km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Comfortline BMT/Start-Stopp [DE - Van5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6d, Comfortline, 2020 - 2024]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1T2PW027309	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 253.984km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 237.868km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2023	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 144g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	148
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Anhängerkupplung fest.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Außenspiegel lackiert
- Chrom-Paket (1)
- Dachhimmel Stoff, grau
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fensterzierleisten schwarz
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher (8)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fußgänger- und Fahrraderkennung und Aktive Frontklappe
- Gepäckmanagement-Paket
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Design
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung

• Leseleuchten vorn und hinten	• Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Parkbremse elektrisch
• Radioempfang digital (DAB+)	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Spiegel-Paket
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Dachreling	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Frontscheibe Verbundglas getönt	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Auto-Hold-Funktion
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Bremsassistent
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenten-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
• Fahrassistenten-System: City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenten-System: City-Notbremsfunktion
• Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistenten-System: Spurwechselassistent (Side Assist)	• Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
• Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Keyless-Start	• Knieairbag Fahrerseite
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
• Start/Stop-Anlage	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung	• Rußpartikelfilter
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)



Sonderausstattung

• 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)	• Antennen-Diversity
• Anzeige für Waschwasserstand	• Fahrassistenz-Paket: Travel Assist, Emergency Assist und Lane Assist
• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	• IQ.DRIVE-Paket
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Sitz vorn links mit Massagefunktion	• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours	• Sitze: Top-Komfortsitze vorn
• Sonderlackierung Urano-Grau uni	• Frontscheibe heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Sitz vorn links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung 14-Wege, Massagefunktion)	• Sitzheizung vorn
• Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)	• Business-Paket Premium mit Navigation
• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Emergency Assist
• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera (Rear View)	• Scheinwerfer LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)