



Volkswagen Touran Match

EZ 12/2012 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 146.932km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Match [DE - Van5 1.4 TSI EU5, Match, 2012 - 2013]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZDW058547	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 146.932km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 145.898km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2012	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	210 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	210 
Motorhaube	125	Heckklappe	125
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Honeycomb
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig

- | | |
|---|--|
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Lendenwirbelstützen vorn |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Leseleuchten vorn und hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V TSI (1390 ccm) | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Nebelschlussleuchte |
| • Nichtraucher-Paket | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze: Komfortsitze vorn | • Sitzheizung vorn |
| • Sitzlehne vorn rechts umklappbar | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |
| • Antennen-Diversity | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung | • Sitze: Komfortsitz vorn links |
| • Sitze: Komfortsitz vorn rechts | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| • Original Fahrzeug Farbe: VENEZIENGRUEN | |





Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 3. Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich) | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Family-Paket | • Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung |
| • Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod | • Perleffekt-Lackierung |
| • Sound-System Volkswagen Sound | • Spiegel-Paket |
| • Top-Paket | • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) |
| • Ablagetasche an Vordersitzlehnen | • Rückseiten der Sitze aus Kunstleder |
| • Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel mit Umfeldleuchte | • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Panorama-Schiebedach elektrisch | • Multimediabuchse MEDIA-IN |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Ablagefach am Dachhimmel |
| • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Service Nachweise 7	
10) Nach Servicezeitpunkt wurde:	16) Nach Wechsel aus:
11) Überprüft Service:	17) Ölart:
12) Öl-Menge:	18) Ölmenge:
13) Öltemperatur:	19) Ölverschmutzungsgrad:
14) Ölqualität:	20) Ölwechselintervall:
15) Wechselintervall:	21) Ölwechsel:
16) Länge der Motorlaufzeit:	22) Getriebeart: 100% 100%
17) Motorleistung bei Drehmoment prüfen:	23) Motorleistung: 100%
18) Drehmoment:	24) Drehmoment:
19) Drehmoment bei Drehmoment prüfen:	25) Drehmoment:
20) Drehmoment:	26) Drehmoment:
21) Drehmoment:	27) Drehmoment:
22) Drehmoment:	28) Drehmoment:
23) Drehmoment:	29) Drehmoment:
24) Drehmoment:	30) Drehmoment:
25) Drehmoment:	31) Drehmoment:
26) Drehmoment:	32) Drehmoment:
27) Drehmoment:	33) Drehmoment:
28) Drehmoment:	34) Drehmoment:
29) Drehmoment:	35) Drehmoment:
30) Drehmoment:	36) Drehmoment:
31) Drehmoment:	37) Drehmoment:
32) Drehmoment:	38) Drehmoment:
33) Drehmoment:	39) Drehmoment:
34) Drehmoment:	40) Drehmoment:
35) Drehmoment:	41) Drehmoment:
36) Drehmoment:	42) Drehmoment:
37) Drehmoment:	43) Drehmoment:
38) Drehmoment:	44) Drehmoment:
39) Drehmoment:	45) Drehmoment:
40) Drehmoment:	46) Drehmoment:
41) Drehmoment:	47) Drehmoment:
42) Drehmoment:	48) Drehmoment:
43) Drehmoment:	49) Drehmoment:
44) Drehmoment:	50) Drehmoment:
45) Drehmoment:	51) Drehmoment:
46) Drehmoment:	52) Drehmoment:
47) Drehmoment:	53) Drehmoment:
48) Drehmoment:	54) Drehmoment:
49) Drehmoment:	55) Drehmoment:
50) Drehmoment:	56) Drehmoment:
51) Drehmoment:	57) Drehmoment:
52) Drehmoment:	58) Drehmoment:
53) Drehmoment:	59) Drehmoment:
54) Drehmoment:	60) Drehmoment:
55) Drehmoment:	61) Drehmoment:
56) Drehmoment:	62) Drehmoment:
57) Drehmoment:	63) Drehmoment:
58) Drehmoment:	64) Drehmoment:
59) Drehmoment:	65) Drehmoment:
60) Drehmoment:	66) Drehmoment:
61) Drehmoment:	67) Drehmoment:
62) Drehmoment:	68) Drehmoment:
63) Drehmoment:	69) Drehmoment:
64) Drehmoment:	70) Drehmoment:
65) Drehmoment:	71) Drehmoment:
66) Drehmoment:	72) Drehmoment:
67) Drehmoment:	73) Drehmoment:
68) Drehmoment:	74) Drehmoment:
69) Drehmoment:	75) Drehmoment:
70) Drehmoment:	76) Drehmoment:
71) Drehmoment:	77) Drehmoment:
72) Drehmoment:	78) Drehmoment:
73) Drehmoment:	79) Drehmoment:
74) Drehmoment:	80) Drehmoment:
75) Drehmoment:	81) Drehmoment:
76) Drehmoment:	82) Drehmoment:
77) Drehmoment:	83) Drehmoment:
78) Drehmoment:	84) Drehmoment:
79) Drehmoment:	85) Drehmoment:
80) Drehmoment:	86) Drehmoment:
81) Drehmoment:	87) Drehmoment:
82) Drehmoment:	88) Drehmoment:
83) Drehmoment:	89) Drehmoment:
84) Drehmoment:	90) Drehmoment:
85) Drehmoment:	91) Drehmoment:
86) Drehmoment:	92) Drehmoment:
87) Drehmoment:	93) Drehmoment:
88) Drehmoment:	94) Drehmoment:
89) Drehmoment:	95) Drehmoment:
90) Drehmoment:	96) Drehmoment:
91) Drehmoment:	97) Drehmoment:
92) Drehmoment:	98) Drehmoment:
93) Drehmoment:	99) Drehmoment:
94) Drehmoment:	100) Drehmoment:

Fahrerlaubnis-Ausweisung	
1. Name, Vornamensuffix	2. Name, Nachname
3. Geburtsdatum	4. Geburtsort
5. Geburtsort	6. Geburtsort
7. Geburtsort	8. Geburtsort
9. Geburtsort	10. Geburtsort
11. Geburtsort	12. Geburtsort
13. Geburtsort	14. Geburtsort
15. Geburtsort	16. Geburtsort
17. Geburtsort	18. Geburtsort
19. Geburtsort	20. Geburtsort
21. Geburtsort	22. Geburtsort
23. Geburtsort	24. Geburtsort
25. Geburtsort	26. Geburtsort
27. Geburtsort	28. Geburtsort
29. Geburtsort	30. Geburtsort
31. Geburtsort	32. Geburtsort
33. Geburtsort	34. Geburtsort
35. Geburtsort	36. Geburtsort
37. Geburtsort	38. Geburtsort
39. Geburtsort	40. Geburtsort
41. Geburtsort	42. Geburtsort
43. Geburtsort	44. Geburtsort
45. Geburtsort	46. Geburtsort
47. Geburtsort	48. Geburtsort
49. Geburtsort	50. Geburtsort
51. Geburtsort	52. Geburtsort
53. Geburtsort	54. Geburtsort
55. Geburtsort	56. Geburtsort
57. Geburtsort	58. Geburtsort
59. Geburtsort	60. Geburtsort
61. Geburtsort	62. Geburtsort
63. Geburtsort	64. Geburtsort
65. Geburtsort	66. Geburtsort
67. Geburtsort	68. Geburtsort
69. Geburtsort	70. Geburtsort
71. Geburtsort	72. Geburtsort
73. Geburtsort	74. Geburtsort
75. Geburtsort	76. Geburtsort
77. Geburtsort	78. Geburtsort
79. Geburtsort	80. Geburtsort
81. Geburtsort	82. Geburtsort
83. Geburtsort	84. Geburtsort
85. Geburtsort	86. Geburtsort
87. Geburtsort	88. Geburtsort
89. Geburtsort	90. Geburtsort
91. Geburtsort	92. Geburtsort
93. Geburtsort	94. Geburtsort
95. Geburtsort	96. Geburtsort
97. Geburtsort	98. Geburtsort
99. Geburtsort	100. Geburtsort



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)




Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)




Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)




Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Verformung)




Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)




Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Anderer Schaden): Schalter defekt.