



Nissan Qashqai Tekna 4X4

EZ 03/2011 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 232.216km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Qashqai Tekna 4X4 [DE - SUV5 2.0 dCi DPF EU5, tekna 4x4, (Facelift) 2010 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN SJNFDNJ10U2241568	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 232.216km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.994 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 188.298km	Letzter Service am 01/2022
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 184g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Korrosion vorhanden

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	138	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	228 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	600 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	120	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Pfeifen;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachreling (Edelstahl)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-Schnittstelle
- CD-Wechsler (6-fach)
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

- | | |
|--|---|
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Modellpflege | • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW dCi Turbodiesel KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: GREY |
| • Pedale Aluminium | • Radstand 2631 mm |
| • Reserverad als Notrad | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitz geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schließ-/Startsystem intelligent key | • Seitenairbag |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Sound-System BOSE |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz | • Xenon-Scheinwerfer |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--------------------------------------|
| • Audio-DVD-Navigationssystem Birdview / Nissan Connect mit Farbdisplay | • Ausstattungs-Paket: Nissan Connect |
| • Metallic-Lackierung | • Rückfahrkamera |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione

Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite

☒ Motorölwechsel, Ölwechsel, Cambio olio motore
SAUER OFF

☒ Filteröl- und Kartuschenwechsel, Entretien des filtres d'huile et de la cartouche, Manutenzione dei filtri e della cartouche

☐ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore

☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambio delle candele d'accensione

☐ Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante

☐ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale

☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata

☐ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria

☐ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline

☐ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante

SAUER SEESSEN
05381-3671

Der nächste Wartungsdienst ist. Le prochain entretien sera.
Il prossimo servizio di manutenzione sarà.

Datum/Date/Data: 05.01.2022
Kilometer/Distance: 188290
Kilometer/Distance: 188290

Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione

Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite

☒ Motorölwechsel, Ölwechsel, Cambio olio motore
SAUER OFF

☒ Filteröl- und Kartuschenwechsel, Entretien des filtres d'huile et de la cartouche, Manutenzione dei filtri e della cartouche

☐ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore

☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambio delle candele d'accensione

☐ Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante

☐ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale

☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata

☐ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria

☐ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline

☐ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante

SAUER SEESSEN
05381-3671

Der nächste Wartungsdienst ist. Le prochain entretien sera.
Il prossimo servizio di manutenzione sarà.

Datum/Date/Data: 07.01.2020
Kilometer/Distance: 168199
Kilometer/Distance: 168199



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Delle)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)