



Volkswagen Passat Sky BlueMotion

EZ 06/2013 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 211.004km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Sky BlueMotion [AT - Kb5 2.0 TDI BMT EU5, Sky, 2011 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZDE156934	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 211.004km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	185 	Beifahrertür	185 
Kotflügel vorne links	120 	Kotflügel vorne rechts	220 
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	185 
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	175 
Motorhaube	260 	Heckklappe	160
Dach	170 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Datenausdruck aus der Genehmigungsdatenbank	
Für das Fahrzeug mit der Identifikationsnummer WWZZZCZDE155934	
gemäß § 12 Absatz 1 des Genehmigungsdatensatzes vom 31.03.2013	
84	Teilnummer: 11
85	Datensatznummer: 1115999
86	Fahrzeug-Identifikationsnummer: WWZZZCZDE155934
87	Fahrzeug-Identifikationsnummer: WWZZZCZDE155934
88	Typ: 10
89	Version: 1.0.0.0
90	Version: 1.0.0.0
91	Version: 1.0.0.0
92	Version: 1.0.0.0
93	Version: 1.0.0.0
94	Version: 1.0.0.0
95	Version: 1.0.0.0
96	Version: 1.0.0.0
97	Version: 1.0.0.0
98	Version: 1.0.0.0
99	Version: 1.0.0.0
100	Version: 1.0.0.0
101	Version: 1.0.0.0
102	Version: 1.0.0.0
103	Version: 1.0.0.0
104	Version: 1.0.0.0
105	Version: 1.0.0.0
106	Version: 1.0.0.0
107	Version: 1.0.0.0
108	Version: 1.0.0.0
109	Version: 1.0.0.0
110	Version: 1.0.0.0
111	Version: 1.0.0.0
112	Version: 1.0.0.0
113	Version: 1.0.0.0
114	Version: 1.0.0.0
115	Version: 1.0.0.0
116	Version: 1.0.0.0
117	Version: 1.0.0.0
118	Version: 1.0.0.0
119	Version: 1.0.0.0
120	Version: 1.0.0.0
121	Version: 1.0.0.0
122	Version: 1.0.0.0
123	Version: 1.0.0.0
124	Version: 1.0.0.0
125	Version: 1.0.0.0
126	Version: 1.0.0.0
127	Version: 1.0.0.0
128	Version: 1.0.0.0
129	Version: 1.0.0.0
130	Version: 1.0.0.0
131	Version: 1.0.0.0
132	Version: 1.0.0.0
133	Version: 1.0.0.0
134	Version: 1.0.0.0
135	Version: 1.0.0.0
136	Version: 1.0.0.0
137	Version: 1.0.0.0
138	Version: 1.0.0.0
139	Version: 1.0.0.0
140	Version: 1.0.0.0
141	Version: 1.0.0.0
142	Version: 1.0.0.0
143	Version: 1.0.0.0
144	Version: 1.0.0.0
145	Version: 1.0.0.0
146	Version: 1.0.0.0
147	Version: 1.0.0.0
148	Version: 1.0.0.0
149	Version: 1.0.0.0
150	Version: 1.0.0.0
151	Version: 1.0.0.0
152	Version: 1.0.0.0
153	Version: 1.0.0.0
154	Version: 1.0.0.0
155	Version: 1.0.0.0
156	Version: 1.0.0.0
157	Version: 1.0.0.0
158	Version: 1.0.0.0
159	Version: 1.0.0.0
160	Version: 1.0.0.0
161	Version: 1.0.0.0
162	Version: 1.0.0.0
163	Version: 1.0.0.0
164	Version: 1.0.0.0
165	Version: 1.0.0.0
166	Version: 1.0.0.0
167	Version: 1.0.0.0
168	Version: 1.0.0.0
169	Version: 1.0.0.0
170	Version: 1.0.0.0
171	Version: 1.0.0.0
172	Version: 1.0.0.0
173	Version: 1.0.0.0
174	Version: 1.0.0.0
175	Version: 1.0.0.0
176	Version: 1.0.0.0
177	Version: 1.0.0.0
178	Version: 1.0.0.0
179	Version: 1.0.0.0
180	Version: 1.0.0.0
181	Version: 1.0.0.0
182	Version: 1.0.0.0
183	Version: 1.0.0.0
184	Version: 1.0.0.0
185	Version: 1.0.0.0
186	Version: 1.0.0.0
187	Version: 1.0.0.0
188	Version: 1.0.0.0
189	Version: 1.0.0.0
190	Version: 1.0.0.0
191	Version: 1.0.0.0
192	Version: 1.0.0.0
193	Version: 1.0.0.0
194	Version: 1.0.0.0
195	Version: 1.0.0.0
196	Version: 1.0.0.0
197	Version: 1.0.0.0
198	Version: 1.0.0.0
199	Version: 1.0.0.0
200	Version: 1.0.0.0

Datenausdruck aus der Genehmigungsdatenbank	
Für das Fahrzeug mit der Identifikationsnummer WWZZZCZDE155934	
gemäß § 12 Absatz 1 des Genehmigungsdatensatzes vom 31.03.2013	
201	Version: 1.0.0.0
202	Version: 1.0.0.0
203	Version: 1.0.0.0
204	Version: 1.0.0.0
205	Version: 1.0.0.0
206	Version: 1.0.0.0
207	Version: 1.0.0.0
208	Version: 1.0.0.0
209	Version: 1.0.0.0
210	Version: 1.0.0.0
211	Version: 1.0.0.0
212	Version: 1.0.0.0
213	Version: 1.0.0.0
214	Version: 1.0.0.0
215	Version: 1.0.0.0
216	Version: 1.0.0.0
217	Version: 1.0.0.0
218	Version: 1.0.0.0
219	Version: 1.0.0.0
220	Version: 1.0.0.0
221	Version: 1.0.0.0
222	Version: 1.0.0.0
223	Version: 1.0.0.0
224	Version: 1.0.0.0
225	Version: 1.0.0.0
226	Version: 1.0.0.0
227	Version: 1.0.0.0
228	Version: 1.0.0.0
229	Version: 1.0.0.0
230	Version: 1.0.0.0
231	Version: 1.0.0.0
232	Version: 1.0.0.0
233	Version: 1.0.0.0
234	Version: 1.0.0.0
235	Version: 1.0.0.0
236	Version: 1.0.0.0
237	Version: 1.0.0.0
238	Version: 1.0.0.0
239	Version: 1.0.0.0
240	Version: 1.0.0.0
241	Version: 1.0.0.0
242	Version: 1.0.0.0
243	Version: 1.0.0.0
244	Version: 1.0.0.0
245	Version: 1.0.0.0
246	Version: 1.0.0.0
247	Version: 1.0.0.0
248	Version: 1.0.0.0
249	Version: 1.0.0.0
250	Version: 1.0.0.0
251	Version: 1.0.0.0
252	Version: 1.0.0.0
253	Version: 1.0.0.0
254	Version: 1.0.0.0
255	Version: 1.0.0.0
256	Version: 1.0.0.0
257	Version: 1.0.0.0
258	Version: 1.0.0.0
259	Version: 1.0.0.0
260	Version: 1.0.0.0
261	Version: 1.0.0.0
262	Version: 1.0.0.0
263	Version: 1.0.0.0
264	Version: 1.0.0.0
265	Version: 1.0.0.0
266	Version: 1.0.0.0
267	Version: 1.0.0.0
268	Version: 1.0.0.0
269	Version: 1.0.0.0
270	Version: 1.0.0.0
271	Version: 1.0.0.0
272	Version: 1.0.0.0
273	Version: 1.0.0.0
274	Version: 1.0.0.0
275	Version: 1.0.0.0
276	Version: 1.0.0.0
277	Version: 1.0.0.0
278	Version: 1.0.0.0
279	Version: 1.0.0.0
280	Version: 1.0.0.0
281	Version: 1.0.0.0
282	Version: 1.0.0.0
283	Version: 1.0.0.0
284	Version: 1.0.0.0
285	Version: 1.0.0.0
286	Version: 1.0.0.0
287	Version: 1.0.0.0
288	Version: 1.0.0.0
289	Version: 1.0.0.0
290	Version: 1.0.0.0
291	Version: 1.0.0.0
292	Version: 1.0.0.0
293	Version: 1.0.0.0
294	Version: 1.0.0.0
295	Version: 1.0.0.0
296	Version: 1.0.0.0
297	Version: 1.0.0.0
298	Version: 1.0.0.0
299	Version: 1.0.0.0
300	Version: 1.0.0.0

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Delle, Rost)



Türe hinten rechts (Delle, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Rost, Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Brandloch)



Innenraum (Riss/Bruch, Brandloch)



Innenraum (Riss/Bruch, Brandloch)