CarOnSale

Nissan X-Trail

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2025	49.510km	158 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X-Trail	KATEGORIE Geländewagen
FIN JN1T33JB5U0019366	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 49.510km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 158 PS (116 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.497 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 29.864km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2025	FARBE Gelb	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	-
Dach	160 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 10 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung vorn
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektromotor 150 kW (Hybridantrieb)
- Elektromotor mit Range Extender 157 kW (Motor 1,5 Ltr. - 116 kW)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Lenk-Assistent für selbstständiges Spurhalten
- Fahrassistenz-System: ProPilot Park
- Fahrassistenz-System: ProPilot mit Navi-Link
- Familien-Paket
- Gepäck-/Laderaum-Unterteilung (Flexi-Board)
- Handschuhfach beleuchtet
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kniepolster Mittelkonsole seitlich
- Kofferraumbeleuchtung
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelkonsole mit Armlehne und Staufach
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2705 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenschutzleisten Chrom
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System BOSE Premium
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe heizbar
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Licht- und Regensensor
- Panorama-Glasdach
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Rücksitzbank verschiebbar
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung hinten (2.Sitzreihe)
- Sitzheizung vorn
- Verzurrösen im Koffer-/Laderaumboden
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect Navigationssystem
- Bluetooth-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem ERA GLONASS mit automatischem Notruf
- Freisprechanlage Bluetooth
- Head-up-Display
- Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12,3 Zoll)
- Navigationssystem
- Service-System: Amazon Alexa
- Service-System: Google Services
- Service-System: Nissan Connect Services
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sprachbediensystem Spracherkennung
- Touchscreen-Farbdisplay (12,3 Zoll)
- USB-Anschluss im Fond
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Around View Monitor (360° Umgebungsansicht)
- Auto-Hold-Funktion
- Diebstahl-Warnanlage
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)

- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung mit vorausschauender Geschw.-Regelung
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Intelligenter Parklenkassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, mit korrigierendem Bremseingriff
- Fahrmodusschalter
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kamerasystem Around View
- Keyless-Entry
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Notbrems-Warnblinkautomatik
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem intelligent key
- Seitenairbag vorn
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Start-Stop-Knopf
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer Voll-LED
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe für Elektrofahrzeug

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







































B. NACHWEIS ÜBER REGELMÄSSIG DURCHGEFÜHRTE WARTUNGSARBEITEN
NISSAN

X-TRAIL

15.01.2025 2228 ABR000461 2 02 116
M1 AF 4680
JN1T33JB5U0019366 1 1720
NISSAN
T33 - 100
145 2535
B 1195 1395
816 1195 1395
73 3450
NISSAN X-TRAIL 1650 750
NISSAN AUTOMOTIVE (F) 235/55R19 965
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl 235/55R19 965
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2023/443EA GRAU/SCHWARZ
EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2 e13*2018/858*
Hybr.Benzin/E 26.07.24
0008 30EA 1497
zu P.1: 1477 - 1497* zu P.3 und P.2: Endant
ektromotoren, 30-min. Leistungen 65 u. 45 k
temleistung 157 kW* techn. zul. Ges-Masse d
ation: 4035kg***
15.01.2025


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)