



MINI Clubman One Blackyard

EZ 05/2017 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 88.281km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 22***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller MINI	Typ/Verkaufsbezeichnung Clubman One Blackyard [DE - LimS3 1.2 EU6, Mini Blackyard, 2017 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WMWXN710302D39041	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 88.281km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 72.723km	Letzter Service am 05/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 111g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer,
Riss/Bruch



(3 mm)

Kratzer,
Riss/Bruch



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	165 	Seitenteil hinten rechts	280 
Motorhaube	175 	Heckklappe	100
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) Edelstahl
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Dachspoiler
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Elektron. Sperrdifferential
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel schwarz
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung
- Dachhimmel Satellite Grey
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black

• Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 3-türig	• Klimaanlage
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kopfstützen	• Laderaumboden variabel
• Lenkrad (Sport/Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Leseleuchten vorn	• Leuchtweitenregelung
• Licht-Paket	• Metallic-Lackierung
• Motor 1,2 Ltr. - 75 kW 12V	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: MIDNIGHT BLACK	• Personalisierungssystem (Personal Profile)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt	• Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz
• Seitenairbag vorn	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Servolenkung Servotronic	• Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzausstattung: 4-Sitzer
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Firework	• Sitze vorn mechanisch verstellbar
• Sonnenblenden mit Spiegel	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
• Tagfahrlicht	• Türgriffe innen verchromt
• USB-Schnittstelle	• Warndreieck
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zentralinstrument mit LED-Ring	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)	• Blinkleuchten Weiß
• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)
• Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Piano Black	• Multifunktion für Lenkrad
• Panoramadach (Glas)	• Park-Distance-Control (PDC)
• Sitzheizung vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











31.05.2017	0005	CMF000847	2	1	75/4000	195
MI	AB		3821-3821		1727-1727	
WMMXN710302D39041		3	1414-1414		1165-1165	
MINI						
FML2			111	1570	1570	
XN71			865	765		
6HZ400C0			865	765		
			79	3750	70	
One						
BAYER.MOT.WERKE-BMW			175/65 R15 84H			
P.z.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			175/65 R15 84H			
Schragheckklimatechnik						
715/2007*2015/45W			Schwarz	9		
EURO6/W;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*1676*01			
Benzin			24.01.2017	K	ET935964	
0001	36W0	1199				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 31.05.2017*						

Bitte für weitere amtliche Zwecke Eintragungen!

DEKRA
nächste HU
Mar 2026

DEKRA
nächste HU
Nov 2023

cb9f163
Außer Betrieb
G07308

Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Verkehr
Zulassungsbehörde für Kraftfahrzeuge

17281728
Landesbetrieb Verkehr

FHKB

[illegible]

Service Historie

OK	19.05.2020	MINI
	31272 km	30310
OK	10.09.2019	MINI
	21235 km	24342



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer, Riss/Bruch)




Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)




Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Wassereintritt, Anderer Schaden): Schimmel;



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Wassereintritt, Anderer Schaden): Schimmel;



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Wassereintritt, Anderer Schaden): Schimmel;



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Wassereintritt, Anderer Schaden): Schimmel;



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Wassereintritt, Anderer Schaden): Schimmel;