



Mitsubishi Colt 1.3 Motion

EZ 07/2007 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 163.375km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 55***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mitsubishi	Typ/Verkaufsbezeichnung Colt 1.3 Motion [DE - LimS5 1.3 EU4, Motion, 2006 - 2008]		
Kategorie Kleinwagen	FIN XMCXNZ34A7F085914	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 163.375km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.332 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 156.477km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2007	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Radio ist ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Laderaumabdeckung
- Motor 1,3 Ltr. - 70 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Regen-/Lichtsensor
- Seitenairbag
- Servolenkung
- Wegfahrsperre
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachantenne
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: PURE (HAAG/LUNAR) SILVER
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

9. Wartung Datum: 27.06.2014 Inh. Matthias Kepler Blücherstr. 7 65195 Wiesbaden Stempel: [Stempel]	10. Wartung Datum: 27.06.2014 Inh. Matthias Kepler Blücherstr. 7 65195 Wiesbaden Stempel: [Stempel]
11. Wartung Datum: 27.06.2014 Inh. Matthias Kepler Blücherstr. 7 65195 Wiesbaden Stempel: [Stempel]	12. Wartung Datum: 27.06.2014 Inh. Matthias Kepler Blücherstr. 7 65195 Wiesbaden Stempel: [Stempel]
13. Wartung Datum: [] km: [] Stempel und Unterschrift des Servicepartners	14. Wartung Datum: [] km: [] Stempel und Unterschrift des Servicepartners
15. Wartung Datum: [] km: [] Stempel und Unterschrift des Servicepartners	16. Wartung Datum: [] km: [] Stempel und Unterschrift des Servicepartners



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Fahrertür (Riss/Bruch)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)