



Hyundai i30 Edition 30+

EZ 09/2022 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 93.972km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 55***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i30 Edition 30+ [DE - LimS5 1.0 T-GDI EU6d, Edition 30+ (OPF), (Facelift) 2021 - 2022]		
Kategorie Limousine	FIN TMAH351BGNJ188204	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 93.972km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 74.074km	Letzter Service am 11/2024
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2022	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 131g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kerben



(4 mm)

Kerben



(3 mm)

Kerben



(3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	95	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Defekt;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel schwarz glänzend
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenten-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Funktions-Paket
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler schwarz
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe wärmedämmend
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum

• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT	• Getränkehalter hinten
• Getränkehalter vorn	• Gurtstraffer
• Heckscheibe heizbar	• Induktionsladeschale für Smartphone
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Komfort-Paket
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten verstellbar
• Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)	• LED-Paket
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad heizbar
• Lenkrad mit Schaltwippen	• Leseleuchte
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Mittelarmlehne vorn verschiebbar
• Modellpflege	• Motor 1,0 Ltr. - 88 kW TGDI KAT
• Motorhaubenisolierung	• Navigations-Paket
• Nebelscheinwerfer	• Otto-Partikelfilter (OPF)
• Radioempfang digital (DAB+)	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenbeschlagerkennung / Regelung	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt	• Servolenkung
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türgriffe innen verchromt
• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss	• Verglasung getönt
• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• 3. Bremsleuchte
• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)	• Einparkhilfe hinten
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion
• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)
• Sitzheizung vorn	• Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
• Rückfahrkamera	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Fahrer-Informationen-System (Display 7,0 Zoll)	• Smart-Key
• Start-Stop-Knopf	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)	• Scheinwerfer LED
• Tagfahrlicht LED	• Heckleuchten LED
• Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)	• Audio-Navigationssystem
• Service-System: Remote Services (Blue Link)	• Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)
• Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent	• Original Fahrzeug Farbe: Phantom Black / MIC




Sonderausstattung


-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











20.09.2022	1349	AB	ARL00278 6	Q	1	88 / 6000	196
M1				4340		1795	
TMAH351BGNJ188204		5		4455		1321 - 1470	
Hyundai					80		
PDE				431	1830	1830	
B5P61				1050	950		
D73A115				1050	950		
				101	3750	68	
				100	300		
Hyundai Motor (CZ)				225/45 R17 91W			
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				225/45 R17 91W			
Schräghecklimousine							
715/2007*2018/1832AP				4SCHWARZ			
Euro6;WLTP;AP;PI;CI;M,N1 I				45*2007/46*19*5*11			
Benzin				41.01.2020			
0001	36AP	998					
KORR.NEFZ-CO2W: 116*							

DEKRA
nächste HU
Sept 2024

Außerbetriebsetzung
16.07.2025

Walter

J7H5GCJ7

Kreis Dürren
Der Landrat
Straßenverkehrsamt
i.A.

used for CO2 determination
225/45R17 91W 7.0Jx17/ET53 / B/C1

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Landesprüfstelle für Kraftfahrzeuge

Technische Beschreibung des Fahrzeuges

02/14/15

Hyundai
PDE
2014/15

Personenwagen (Pz)

715/2007/2018/1832AP

45*2007/46*19*5*11


41.01.2020

0001

36AP

998

KORR.NEFZ-CO2W: 116*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)