



Seat Leon Cupra 290

EZ 08/2016 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 133.176km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon Cupra 290 [DE - Kb5 2.0 TSI EU6, Cupra 290, 2015 - 2016]		
Kategorie Kombi	FIN VSSZZZ5FZGR193358	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 133.176km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 290 PS (213 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 113.398km	Letzter Service am 05/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	117	Beifahrertür	108
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	108
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	98
Seitenteil hinten links	108	Seitenteil hinten rechts	99
Motorhaube	109	Heckklappe	107
Dach	99		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts
- Außenspiegel schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremssättel Rot lackiert mit Schriftzug
- Dynamic-Paket
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistentz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistentz-System: Fahrprofil auswahl (SEAT Drive Profile)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler
- Innenraumlicht-Paket LED

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kofferraumbeleuchtung	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kopfstützen vorn verstellbar
• Laderaumboden variabel und herausnehmbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
• Motor 2,0 Ltr. - 213 kW 16V TSI	• Original Fahrzeug Farbe: D GRAU/MONSUNGRAU/PIRINEOS GREY
• Progressivlenkung	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)	• Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheinwerfer LED	• Seitenairbag
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Leder / Alcantara
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sport-Fahrwerk FR / Cupra	• Start/Stop-Anlage
• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) vorn	• Tagfahrlicht LED
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• 10 Lautsprecher	• 8 Lautsprecher
• Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm	• Bluetooth Audio-Streaming
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz	• Einparkhilfe vorn und hinten, optisch
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Metallic-Lackierung	• Radioempfang digital (DAB)
• Reserverad als Notrad	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Sound-System SEAT
• Sprachsteuerungs-System	• Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rückscheibe (Kratzer)



Rückscheibe (Kratzer)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)